

Abdichtungen
Profilkantungen

Bauklempnerei
Fassaden

Dachbegrünung
Dachbeschichtung



Kleve

Erfurt

Nijmegen

Jansen Bedachungen GmbH
Ziegelstraße/Spyckstraße 214-218 (Industriegebiet) · 47533 Kleve
29 42C3 1818 DD 3000 48B3
DV 11.20 1,10 Deutsche Post  
Port payé



Telefon (0 28 21) 73 27-0
Telefax (0 28 21) 3 07 13
info@jansen-bedachungen.de
www.jansen-bedachungen.de



Herrn
Herband Hofker
Oudaen 26
NL-8219 AB Lelystad

Datum: 03.11.2020
Vorgang: 202005644
Sachbearbeiter: R.A.
Rechnung-Nr: 15444
Kunden-Nr: 18501

Endrechnung

Nr: 15444 / 202005644

Kunden Bestellnummer:

Leistungszeitraum: 02.11.2020

Objekt:

Herrn
Hofker
Hauptstrasse 25 -27
47533 Kleve - Donsbrüggen

hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, daß die von uns auszuführenden Leistungen
für das oben näher bezeichnete Bauvorhaben fertiggestellt worden sind.

Nachfolgend die ausgeführten Leistungen.

Sturmschadenbeseitigung vom 02.11.2020

01	Titel	Dachdeckerarbeiten
01.001	Facharbeiterstunden auf Nachweis für das,	

Geschäftsführer: Walter Jansen, Eric Jansen
Registergericht: Kleve HRB 1023
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kleve.

Sparkasse Rhein-Maas · Konto-Nr. 5 000 062 · BLZ 324 500 00
BIC WELADED1KLE · IBAN DE 41 3245 0000 0005 0000 62
Volksbank Kleverland · Konto-Nr. 6 426 018 · BLZ 324 604 22
BIC GENODED1KLL · IBAN DE 34 324604220006426018

USt-IdNr.: DE 81132726
St-Nr.: 116/5709/0127

Hinweis:
Rechnungen und Zahlungsbelege an Privatpersonen und für den nichtunternehmerischen Bereich eines Unternehmens müssen
mindestens 2 Jahre aufbewahrt werden.

Abdichtungen
Profilkantungen

Bauklempnerei
Fassaden

Dachbegrünung
Dachbeschichtung



Kleve

Erfurt

Nijmegen



Telefon (0 28 21) 73 27-0
Telefax (0 28 21) 3 07 13
info@jansen-bedachungen.de
www.jansen-bedachungen.de



Herrn
Herband Hofker
Oudaen 26

NL-8219 AB Lelystad

Rechnung Nr: 15444
Vorgang: 202005644
Datum: 03.11.2020
Seite: 2

- aufstellen , vorhalten und abbauen von Dachfanggitter für die Beseitigung der Sturmschäden.
 - richten der Dachziegel im Breich des Kaminkopfes.
 - befestigen der abgerutschtn Ziegel im Bereich der Veluxfenster diese sind mit Klammern zu sichern.
- 2*2= 4,00

		4,00	STD	66,88	267,52
01.002	An- und Abfahrtpauschale	1,00	STK	28,50	28,50
01.003	Doppelklammern	8,00	STK	0,07	0,56
01.004	Kopfklammern	2,00	STK	0,09	0,18
01.005	Titanzink Tafel 0,7mm walzblank 3 m x 1 m 0,10*0,70= 0,07	0,07	QM	31,86	2,23
01.006	Spenglerschrauben mit Scheibe	4,00	STK	0,09	0,36
01.007	Bitumenvoranstrich	0,10	LTR	3,07	0,31
01.008	Propan-Gas 11 Kg/Gb	1,00	KG	2,56	2,56
01.009	Bauder PYE PV200 S5 Elastomerschweißbahn 0,77*0,99= 0,76	0,76	QM	9,60	7,30
01	Summe Titel Dachdeckerarbeiten				309,52

Zusammenstellung: