

Checklist voor afspraak met Ron de Wit

Meenemen / aanleveren vóór afspraak:

- PDF-tekeningen (bij voorkeur vector/PDF met schaal & afmetingen). Naam: project_drawing_YYYYMMDD.pdf
- Hoge-res foto's (JPEG/PNG, liefst RAW) + één referentie■maat per foto (rolmaat/ruler/A4). Naam: site_YYYYMMDD_view.jpg
- Eventueel bestaand sample isolatiemateriaal

Fotoinstructies:

- Min. 3 hoeken: frontaal, loodrecht op de lengte, 45°; maak zowel een lange opname van de sectie als close■ups van naden/bevestiging
- Zorg voor diffuse verlichting; vermijd harde reflecties
- Plaats een meetlat dicht bij de buis (kalibratie)
- Zorg voor overlap tussen foto's voor photogrammetry (60–80%)

PDF/tekening details (belangrijk):

- Binnen■ en buitendiameter, wanddikte, lengte, bochten/radius
- Toleranties en materiaal
- Markeer kritische sneden en benodigde openingen

Ontwerp & bestandsformaten:

- Geef gewenste isolatiedikte en montagewensen
- Lever vector/DXF/SVG voor CNC/plots, PDF voor review, JPEG/PNG voor referentie

Aanbevolen tools (gratis/open-source):

- Foto/perspectief: GIMP (correcties), OpenCV (automatiseren)
- PDF view/annotatie: Okular
- Raster→vector: Inkscape (Trace Bitmap)
- CAD / patroonontwikkeling: FreeCAD (Part & SheetMetal), Blender (visualisatie + UV unwrap)
- Photogrammetry: Meshroom

Praktisch:

- Meenemen: laptop of WeTransfer-link met bestanden
- Bestandsnaamconventies: project_drawing_YYYYMMDD.pdf, site_YYYYMMDD_view.jpg

Doel van deze checklist:

- Snel beoordelen of de aangeleverde foto's/tekeningen voldoen om isolatie■matrassen te ontwerpen en patronen te maken

Korte instructie: print of deel deze PDF tijdens de afspraak; laat Ron items aanvinken die ontbreken of onduidelijk zijn.