



portoTM

Plant 1

Desember 2024



Planning Report

MPS DESEMBER


Qty Type	MPS EVA	RPS EVA1	% RPS
83	625,968 Prs	275,980 Prs	44,09 %

Qty Type	MPS TALI PVC	RPS TALI PVC	% RPS
46	538,848	320,336	59.45%

Qty Type	MPS Sepatu PVC	RPS Sepatu PVC	% RPS
5	32,600	17,486	53.64%

Qty Type	MPS Sendal PVC	RPS Sendal PVC	% RPS
2	13,000	0	0%

Qty Type	MPS Label	RPS Label	% RPS
6	344,000	172,622	50.18%




Eva1 :

- Mesin 4 : Busing as toggle rusak (26-28 Des'24)
- Mesin 3 : Inverter inject error (26-27 Des'24 malam)
- Mesin 11 : PLC (08 Des'24 malam sampai 13 Des'24 pagi)
- Jalan Porto-X 2 Mesin
- Week 2 Jalan PO Bob barker

LABEL


- > Planning jalan 1 mesin Sampai akhir MPS
- > Penambahan di MPS label oval kecil Navy sebanyak 14.000
- > Jalan 1 mesin penyesuaian kancing jamur, support serang 25 rb/ week hanya cukup untuk jalan label karakter tayo

Production Report




Hasil Produksi

Eva1 :
Mesin 4 : Busing as toggle rusak (26-28 Des'24)
Mesin 3 : Inverter inject error (26-27 Des'24 malam)
Mesin 11 : PLC (08 Des'24 malam sampai 13 Des'24 pagi)




Tenaga Kerja

LABEL
> Planning jalan 1 mesin Sampai week 2
> Week 3 & 4 jalan 2 mesin untuk label karakter Tayo
> Penyesuaian stock kancing jamur




Produktivitas


Quality Report



TOP BS Produksi By Type



TOP 5 BS Produksi By Jenis BS



BS	Type	Mesin	BS	penyebab	perbaikan
1	10602T-4	12	Kebakar	Kurang jalur venting	Perbaikan jalur venting
2	E1023M-2	10	Bergaris dan belah	Bergaris karena bukaan unload terlalu besar, Belah kepanasan	Bergaris setting unload pressure dari 70 ke 45, belah turunkan temperature 190/175 ke 185/165
3	E1068M	4	Meletek	Temperatur tinggi dan kurang pressure cetakan	Turunkan temperatur cetakan dari 195/170 ke 185/160, pressure dari 7 ke 9
4	E1078M	9	Meletek	Tidak pakai super silicon karena habis	Pembelian dan pakai super silicon
5	E1046M	13	Meletek, bisul	Meletek karena qty over, bisul dari bahan	Setting qty dari 200 ke 195, bisul ganti bahan

E1062T-4 BS kebakar → perbaikan jalur venting

E1023M-2 BS Bergaris → setting unload pressure dari 70 ke 45, belah turunkan temperature 190/175 ke 185/165

E1068M BS meletek → Turunkan temperatur cetakan dari 195/170 ke 185/160, pressure dari 7 ke 9

E1078M BS meletek → pakai super silicon

E1046M BS meletek, bisul → Setting qty dari 200 ke 195, bisul ganti bahan

Membuat Team Agile (Untuk menurunkan BS EVA 1) :

BS Kebakar → pengaduk silikon tiap 25 detik, saringan silikon, lampu penanda pengaduk silikon berfungsi

BS cangkrang → penempatan bekuan bersih, visualisasi bekuan bersih dan bekuan kotor

BS meletek, membuat schedule press cetakan dan pengecekan pertinak (Press cetakan 1068M & 1045M)


Pergantian pertinak mesin 2 pintu 2

Kondisi Pertinak All Mesin			
No Mesin	Jenis pertinak	Tanggal Penggantian	Keterangan
1	Local	20-Jun-24	Oke all pintu
2	Local	24-Jun-24	Pintu 2 not ok
3	Import	15-Sep-24	Oke all pintu
4	Import	26-Nov-24	Oke all pintu
6	bawaan mesin KCLKA	-	Oke all pintu
7	bawaan mesin KCLKA	-	Oke all 4pintu
8	bawaan mesin KCLKA	-	Oke all pintu
9	bawaan mesin KCLKA	-	Oke all pintu
10	Import	3-Nov-24	Oke all pintu
11	bawaan mesin KCLKA	-	Oke all pintu
12	bawaan mesin KCLKA	-	Oke all pintu
13	bawaan mesin KCLKA	-	Oke all pintu
14	Import	12-Sep-24	Oke all pintu

BS DUS Stock Per tgl 11/12/24

Item	QTY (kg)	QTY (Prs)	Penjualan dus bs 12/11/24
Dus BS	1159	724	720.5 kg


Yield Report




No	Type	Mesin	BS	Yield	Keterangan
1	E6002M	9	Bergaris bagian kokop bahan pistachio dan beige	50	Setting pressure mold bukaan cetakan dari 90 ke 100 timer 650, Ganti bahan pistachio dan beige
2	E6005M	9	Meletek, Jalan 1 cetakan 1 nomor untuk menyesuaikan PO buat 18 pasang, size 37 dan 38	50	Meletek cetakan di press
3	E6007M	8	Kebakar bagian atas dan meletek	64	Perbaikan cetakan flesing tipis bagian kokop
4	E6006M	8	Belah, Jalan 1 cetakan 1 nomor untuk menyesuaikan PO buat 30 pasang, size 41	67	Bs Belah penambahan natural 3 kg
5	E6003M	8	Bergaris dan kebakar	67	Bergaris ganti bahan tanggal lain, kebakar setting temperature dari 175/160 ke 180/165 timer 750
6	E1069M	14	Kebakar bagian tali dan meletek	68	Buat jalur venting, meletek pakai super silicon
7	E1045L	14	Meletek	71	Setting temperature dari 185/170 ke 180/165
8	E0602T-4	12	Kebakar	78	Terlalu banyak venting
9	E9009B-4	1	Bergaris	80	Setting unload pressure dari 80 ke 100
10	E1048B	2	Belah bagian lubang tali, bolong	81	Setting mold pressure dari 65 ke 45, bolong perbaikan cetakan

E6003M bergaris

Yield Report



- E9009B-14
- E9009K-14
- E9009B-13
- E9009B-4
- E1028L-4
- E1041M
- E1093M
- E1073M
- E1048B
- E9008B-17
- E9008B-1
- E1048B-GP
- E1068M
- E1087M-2
- E1078M
- E1042K
- E1048M
- E6002M
- E6005M
- E6007M
- E6003M
- E6006M
- E8010
- E9008M-2
- E1023M-2
- E1023M-10
- E0602T-4
- E1046M
- E1068L-1
- E9013M
- E1045L
- E1069M



Inventory Report

Produk	Qty Odoo (Kg)	Hold Odoo (Kg)	Qty Real Fisik (Kg)	Qty Fisik Hold (Kg)	Sisa Di Mesin (Kg)	Bahan Sapuan (Kg)	Bekuan Bersih (Belum Digiling) (Kg)	Selisih (Kg)
Total Rak Sisa (EVA Material)	4,492.49	0.00	1,651.37	0.00	1,559.54	1281.56	0,00	0.02
Total Bekuan Bersih (Gilingan Material)	2,282.91	0.00	1638.83	0.00	0.00	0.80	643.26	0.02

Pemakaian rak sisa

Unit : kg

Tanggal		25-Nov-24	26-Nov-24	27-Nov-24
Siang	Pemakaian dari rak sisa	111.99	457.37	Off produksi
	Return prod ke rak sisa	303.6	574.66	
Malam	Pemakaian dari rak sisa	903.17	185.88	417.1
	Return prod ke rak sisa	122	569.85	569.85
Total	Pemakaian dari rak sisa	1015.16	643.25	417.1
	Return prod ke rak sisa	425.6	1144.51	569.85
	Selisih	-589.56	501.26	152.75

Stock Gudang EVA

Area	Produk	Pairs/dus	Colly
HFG	Eva	240,867 Pairs	-
FG	Eva	1,056 dus	-


Stock barang Off digudang

Area	Produk	Total tipe OFF	Avg/type OFF (pairs)
HFG	EVA	46	138
SM	Tali	80	2.817

Stock Co-Product



Area	Total (kg)
Gilingan PVC	103.529
Stock Hold Eva	0

OEE Report




Donwntime Mesin


EVA 01



PVC



% Downtime PVC



Problem EVA

- Setting ulang mesin
- Ganti bahan BS ukuran tdk standard
- Pembersihan bahan di inject
- Perbaiki cetakan kotor
- Tunggu cetakan panas

Problem PVC

- Ganti bahan warna belang
- Setting ulang mesin
- Pembersihan barrel inject
- Perbaiki cetakan motif

Mesin	Problem
8	PLC, temperatur kepasan bablas temp barrel 85 menjadi 110, oli bocor
3	Cleaning cetakan E0602T, kebakar, jeberan flesing, press ulang dan cleaning
9	Perbaiki inject dan inverter error
6	Temperatur bablas PLC

Problem mesin 29 dan 35


Ganti bahan karena warna belang/kotor tidak sesuai

Ganti bearing screw inject

Setting ulang mesin karena banyak BS / Gramatur terlalu berat

% PACKING IDEAL

Packing Date	Packing Category		Total	Uom
	Ideal	Normal		
28-Nov	90	310	400	Dus
29-Nov	71	234	305	Dus
30-Nov	137	153	290	Dus
2-Dec	131	186	317	Dus
3-Dec	175	158	333	Dus
4-Dec	220	215	435	Dus
5-Dec	137	279	416	Dus
6-Dec	104	250	354	Dus
7-Dec	58	153	211	Dus
9-Dec	240	217	457	Dus
10-Dec	124	124	248	Dus
11-Dec	317	85	402	Dus
Total	1,804	2,364	4,168	Dus



Product Template	% ASC	Keterangan
E1039M	0%	Stok masih kurang warna Black
E1045L	0%	Stok masih kurang warna Lgrey
E1048M-2	0%	Stok masih kurang warna Black White
E1048T	0%	Stok masih kurang warna Black Blue
E3047K-1	0%	Stok masih kurang warna Cyan
E1048M-DIY Local	0%	Stok masih kurang warna Grey
E3047K-3	0%	Stok masih kurang warna Black
E3047T-3	0%	Stok masih kurang warna Cyan
E9009M-3	0%	Stok masih kurang warna Black Grey
E1068K	0%	Stok masih kurang warna Navy
E1045M	22%	Stok masih kurang warna Black
E1023M-22	50%	Stok masih kurang warna Forest Green
E9008M-1	50%	Stok masih kurang warna Black Dnaw
E1087M-2	50%	Stok masih kurang warna Black, Gemblue
E1023M-11	57%	Stok masih kurang warna Black



Packing ideal = dalam 1 dus qty size dan warna sama rata



Packing normal = dalam 1 dus qty size dan warna tidak sama rata

Packing ideal di 50% (untuk menurunkan sisa stock HFG di akhir MPS dilakukan packing normal)

Personil Check : Kasinah
Tgl. Pemeriksaan : 10 Desember 2024

Tim : A ☒ B ☐ C ☐
Shift : Pagi ☒ Sore ☐ Malam ☐

No	Tanggal Produksi	Tipe	Warna	Size	Standard	Hardness	Lampiran
1	05-Dec-24	1073M	Grey	42 43 45	40 HC	40.5 HC 40 HC 39.5 HC	  
2	05-Dec-24	1046M	Black	39 40 41	40 HC	40 HC 39.5 HC 40 HC	  
3	05-Dec-24	602T	Black	40 42 43	35 HC	35.5 HC 36.5 HC 35.5 HC	  
4	06-Dec-24	1068M	Dreamy Pink	19 21 22	40 HC	40.5 HC 40.5 HC 39.5 HC	  
5	05-Dec-24	1093M	Coffee	40 41 44	40 HC	38.5 HC 40.5 HC 40 HC	  

6	09-Dec-24	9009B-14	Baby Blue	31 32 35	35 HC	37 HC 35.5 HC 36.5 HC	  
7	06-Dec-24	1087M	Black	40 42 44	40 HC	39 HC 41 HC 40.5 HC	  
8	07-Dec-24	1078M	Black	40 42 45	40 HC	41 HC 40.5 HC 41.5 HC	  
9	09-Dec-24	9009K-14	Dreamy Blue	25 26 29	35 HC	36 HC 36.5 HC 35.5 HC	  
10	09-Dec-24	1023M	navy	39 42 43	40 HC	40.5 HC 41 HC 40 HC	  

Note : Koreksi pembacaan durometer +1

Progress

Flow & Work Instruction Oven Sandal EVA

Penggunaan oven heater & chiller untuk sandal Porto-X

1. Pendinginan sandal setelah lepas batu jig (2 Cycle)
2. Cek kualitas & pengukuran sandal sebelum oven
3. Masuk oven Heater
4. Masuk oven chiller
5. Pengukuran sandal setelah oven
6. Pengecekan size
7. Pasang acc & proses packing

Suhu oven heater

80-75-70-65-60 (10 Menit)

Suhu oven chiller

10C (15 Menit)





Terima Kasih

