





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

5. Conexão fixa (engastada ou soldada) 	 Além das três componentes de força, uma conexão fixa pode suportar um momento $\mathbf{M}$, representado por suas três componentes.
6. Suporte para mancal axial 	 O mancal axial é capaz de suportar uma força axial R_z, bem como forças radiais R_x e R_y. Os momentos M_x e M_y devem, em alguns casos, ser considerados nulos, a fim de tornar o sistema estaticamente determinado.