

COMBATE A INCÊNDIOS CLASSE “B”

INCÊNDIO EM FRITADOR DE COZINHA

Esse tipo de incêndio geralmente é resultante do sobreaquecimento do óleo utilizado e da falta de atenção dos homens que com ele trabalham.

As cozinhas e copas devem possuir, em local de fácil visualização, instruções claras e objetivas, para a desalimentação dos equipamentos (isolamento elétrico) e parada de ventilação/fechamento de “flaps” (isolamento mecânico).

Os fatores que contribuem para a intensidade do fogo e a sua propagação são: a demora na descoberta do incêndio; dutos e telas de extração sujos e cheios de gordura/óleo; espalhamento das chamas para as proximidades por má utilização do agente extintor (ex: utilizar espuma lançando-a diretamente sobre o óleo). O sinal de sobreaquecimento é a **PRODUÇÃO DE FUMAÇA BRANCA SOBRE O ÓLEO**. Quando ocorrer deve-se desligar o fritador e colocar a tampa sobre o mesmo, abafando-o por pelo menos 5 minutos, até o óleo resfriar..