







# 1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

## Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Conexão fixa (engastada ou soldada)</p>  |  <p>Além das três componentes de força, uma conexão fixa pode suportar um momento <math>\mathbf{M}</math>, representado por suas três componentes.</p>                                                                                                                                          |
| <p>6. Suporte para mancal axial</p>           |  <p>O mancal axial é capaz de suportar uma força axial <math>R_y</math>, bem como forças radiais <math>R_x</math> e <math>R_z</math>. Os momentos <math>M_x</math> e <math>M_z</math> devem, em alguns casos, ser considerados nulos, a fim de tornar o sistema estaticamente determinado.</p> |