记 账 凭 证

宁家（北京）汽车服务有限公司　　凭证日期：2026年03月27日　　凭证号:00135

摘要	科目编号及名称	借方金额	贷方金额
开票：泰安惠承汽车销售服务有限公司	1122073:应收账款-泰安惠承汽车销售服务有限公司	15,023.11	
开票：泰安惠承汽车销售服务有限公司	5001001:主营业务收入-销售收入		6,923.11
开票：泰安惠承汽车销售服务有限公司	5001002:主营业务收入-维修收入		6,371.68
开票：泰安惠承汽车销售服务有限公司	2221001002:应交税费-应交增值税-销项税额		1,728.32
合计	壹万伍仟零贰拾叁元壹角壹分	15,023.11	15,023.11

附件　张

主管会计:zhao　　记账:zhao　　复核:zhao　　制单:李小玲

135

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26112000001126031566

开票日期：2026年03月23日

购买方信息	名称：泰安惠承汽车销售服务有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91370900MADGP6FE8R	销售方信息	名称：宁家（北京）汽车服务有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91110107MAD88A6FXJ

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费		次	1	13294.7876106195	13294.79	13%	1728.32
合计					¥13294.79		¥1728.32

价税合计（大写）	⊗壹万伍仟零贰拾叁圆壹角壹分	（小写）¥15023.11
备注		

开票人：李小玲

CATL

维修报价单

CATL 授权服务代理商代码：VC7002414

一．基本信息

项目	客户	报价方
联 系 人	王鹏	乔 童
地　址		北京市大兴区科创二街6号
单位名称	泰安基诚优信汽车服务有限公司	宁家(北京)汽车服务有限公司
电　话	18661302759	18210251996
邮　箱	-	1943594036@qq.com

二．维修报价

车辆信息			
车辆信息	VIN	BARCODE	PN
自JD09885	LGWEETA59MKO46933	221302330071	PCAR01-00313
维修项目/说明	故障检测：电池包缺，水道凹陷变形；维修方案：更换下箱体；		
序号	项目	小计（元）	
1	工时费+配件费	15023.11	
合计（含税）	15023.11 元 （壹万伍仟零贰拾叁元壹角壹分）		
银行信息	公司：宁家(北京)汽车服务有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行 账号：11050161610000000222 开户银行代码：		
报价方确认	日期：2025.12.18　　确认人：乔童		

宁家(北京)汽车服务有限公司 业务专用

CATL

三 . 配件明细

项目类型	物料名称	物料编号	数量	单价	总价
配件明细	下箱体_复合 FDS	500109-00042	1	5768.1	5768.1
	相关辅料				2055.01
维修费用	水冷板更换	/			7200
合计			15023.11 元		

注 项目按CATL标准工时进行填写。

注 本报价单基于维修站提供的故障照片等信息初步制定，因电池包内部状况尚未拆解确认，当前报价不含潜在内部受损件。最终报价将以电池包返抵维修中心完成拆解检测后为准。若拆检后发现水冷板不可修复或存在其他未见损坏情况，以实际维修方案及报价为准。

四 . 客户确认

客户确认	确认人 盖章：
付款方式	100%电汇与时胜，货到付款
发票类型	开具增值税专用发票
交货方式	货交客户指定地点，但双方确认订单不可取消，如取消需赔偿产生的全部损失
报价单有效期	自发出之日起 30 天内有效，本报价单是经由 CATL 内部批准，由其 ERP 系统自动生成，任何手工更改均不经认可。付款时间是本交易条款的重要条件。如遇公司统一价格调整，以客户付款当天的物料价格为准
备注	CATL 授权服务商代码，均可查询授权信息