


TOCHA SUMIG LASER 2000

10/2024 – V1



Número	Descrição	Código Sumig
1	Conjunto travamento conector QBH	1908.8000
2	Tubo de espelho giratório	1908.8001
3	engate rápido	1908.8002
4	Mini engate rápido	1908.8003
5	Fivela circular	1908.8004
6	Lente colimadora	1908.8005
7	Arruela colimadora	1908.8006
8	Anel de pressão Tocha Laser	1908.8007
9	tampa lateral Tocha Laser	1908.8008
10	Tampa de proteção do motor	1908.8009
11	Módulo do espelho do motor	1908.8010
12	Suporte e refletor tocha laser	1908.8011
13	Lente de foco	1908.8012
14	NÃO UTILIZADO	
15	NÃO UTILIZADO	
16	Lente protetora	1908.8013
17	Anel de vedação água tocha laser	1908.8014
18	Anel bloqueio de ar	1908.8015
19	Placa de isolamento	1908.8016
20	NÃO UTILIZADO	
21	Porca do tubo graduado tocha laser	1908.8017
22	Tubo graduado	1908.8018
23	NÃO UTILIZADO	
24	Tubo de contato 0.8 mm	1908.8019

25	Tubo de contato 1.0 mm	1908.8020
26	Tubo de contato 1.2 mm	1908.8021
27	Tubo de contato 1.6 mm	1908.8022
28	NÃO UTILIZADO	
29	Gaveta da lente protetora	1908.8023
30	Arruela Tocha Laser	1908.8024
31	Gaveta lente de foco	1908.8025
32	Manípulo	1908.8026
33	Anel de pressão da lente protetora	1908.8027
34	Junta anel de pressão lente protetora	1908.8028
35	Kit de parafusos (15, 20, 35)	1908.8029
36	NÃO UTILIZADO	
37	NÃO UTILIZADO	
38	NÃO UTILIZADO	
39	Bocal para solda chanfro (plana) 1,2mm	1908.8030
40	Bocal para solda chanfro (plana) 1,6mm	1908.8031
41	NÃO UTILIZADO	
42	NÃO UTILIZADO	
43	Bocal para solda filete 1,2mm	1908.8032
44	Bocal para solda filete 1,6mm	1908.8033
45	Bocal para solda autógena	1908.8034
46	Tubo capilar	1908.8035