



ESPECIALISTAS EM LIMPEZA TÉCNICA

CATÁLOGO COMPLETO DE SERVIÇOS

Os 20 serviços técnicos da Hero Clean em vidros, metais, fachadas e superfícies especiais

CNPJ

58.840.370/0001-17

CIDADE

Primavera do Leste — MT

TELEFONE

(66) 99907-8833

E-MAIL

herocleanservicos@gmail.com

CONTATO

(66) 99907-8833

herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V

Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio

@hero_cleanpva



A **Hero Clean** é uma empresa especializada em limpeza técnica de vidros e superfícies, com atuação em Primavera do Leste — MT e região. Nossa missão é entregar resultados que vão além da limpeza convencional: utilizamos produtos e equipamentos de nível profissional para restaurar, proteger e revitalizar superfícies que compõem a imagem de empresas, agências bancárias, edifícios comerciais e residências de alto padrão.

NOSSOS DIFERENCIAIS

EQUIPE TÉCNICA

Profissionais treinados e uniformizados, com uso de EPI e equipamentos de marcas líderes no segmento.

PRODUTOS ESPECIALIZADOS

Utilizamos produtos técnicos de alta performance — neutros, ácidos e abrasivos — conforme cada superfície.

ATENDIMENTO SOB MEDIDA

Horários flexíveis, vistoria prévia gratuita e execução adaptada à rotina operacional do cliente.

RESPONSABILIDADE E SIGILO

Atuamos com cuidado e respeito ao patrimônio. Todo serviço é finalizado com inspeção de qualidade.

EM NÚMEROS

20

serviços técnicos
especializados

5

linhas de atuação
no catálogo

100%

profissionais uniformizados
e com EPI

0

danos ao patrimônio
do cliente

COMO TRABALHAMOS

1

Vistoria prévia

Avaliação técnica gratuita da superfície e do ambiente.

2

Proposta

Escopo, método e prazo definidos por escrito.

3

Execução

Equipe uniformizada, com EPI e produto adequado a cada material.

4

Inspeção final

Conferência item a item antes da entrega do ambiente.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Os 20 serviços organizados em 5 linhas de atuação

20 SERVIÇOS

Cada serviço deste catálogo é apresentado em página própria, com especificações técnicas, benefício para o cliente e observações de execução. A vistoria prévia é gratuita e define qual combinação de serviços entrega o melhor resultado para cada ambiente.

Vidros e Fachadas

01 – 06

01	Limpeza Técnica de Vidros	pág. 4
02	Impermeabilização Técnica de Vidros	pág. 5
03	Restauração Mecânica de Vidros — Polimento	pág. 6
04	Revitalização de Revestimentos em ACM	pág. 7
05	Higienização de Juntas de Vedação de Fachadas	pág. 8
06	Revitalização de Pingadeiras	pág. 9

Metais e Esquadrias

07 – 09

07	Revitalização de Elementos Metálicos	pág. 10
08	Revitalização de Acabamentos Cromados	pág. 11
09	Limpeza Técnica de Esquadrias	pág. 12

Pintura e Madeira

10 – 11

10	Pintura	pág. 13
11	Revitalização de Madeira	pág. 14

Pós-Obra e Superfícies

12 – 15

12	Limpeza Técnica Pós-Obra	pág. 15
13	Limpeza Pós-Obra Detalhada	pág. 16
14	Tratamento de Pisos	pág. 17
15	Limpeza Técnica de Forros	pág. 18

Higienização Especializada

16 – 20

16	Higienização de Lustres e Luminárias	pág. 19
17	Limpeza de Placas Solares	pág. 20
18	Higienização de Equipamentos Fitness e Maquinários	pág. 21
19	Higienização Têxtil Profunda e Extração	pág. 22
20	Sanitização de Colchonetes e Estofados Esportivos	pág. 23

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Limpeza Técnica de Vidros

Três níveis de intervenção conforme o estado da superfície

SERVIÇO 01 DE 20

Nosso principal serviço é estruturado em **três níveis técnicos progressivos**, definidos após vistoria prévia do estado da superfície. Cada nível utiliza metodologia, produtos e equipamentos específicos, garantindo o melhor resultado com total segurança para o vidro, para as vedações e para o entorno do ambiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERFÍCIES

Vidros planos, temperados e laminados

AMBIENTES

Interno e externo

AVALIAÇÃO

Vistoria técnica prévia

EQUIPAMENTOS

Rodo profissional, politriz, lixadeira

RESULTADO

Transparência e brilho total

GARANTIA

Inspeção de qualidade pós-serviço

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Garante ambientes mais claros, confortáveis e elegantes, valorizando o imóvel e transmitindo melhor impressão a clientes e visitantes.

NÍVEIS DE INTERVENÇÃO

1 Simples

Produto neutro

INDICAÇÃO

Sujidade cotidiana

REMOVE

Gordura e impressões

APLICAÇÃO

Interno/externo

Limpeza com produto neutro específico, sem risco de dano ao vidro ou às vedações adjacentes.

2 Profundo

Ácido técnico

INDICAÇÃO

Calcificações

REMOVE

Cal e chuva ácida

APLICAÇÃO

Predomin. externo

Solução ácida controlada para dissolver incrustações que produtos neutros não eliminam.

3 Polimento

Lixamento + politriz

INDICAÇÃO

Corrosões físicas

REMOVE

Riscos e corrosões

APLICAÇÃO

Interno/externo

Lixamento progressivo com polimento técnico para restaurar a transparência total do vidro.

CONTATO

(66) 99907-8833

herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V

Primavera do Leste — MT

CNPJ: 58.840.370/0001-17 · 4 / 24

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio

@hero_cleanpva



Impermeabilização Técnica de Vidros

Barreira hidrorrepelente de longa duração

SERVIÇO 02 DE 20

A impermeabilização técnica cria uma **camada protetora hidrofóbica** sobre a superfície do vidro, impedindo a aderência de água, poeira e contaminantes. Após a aplicação, a água escorre sem fixar na superfície, reduzindo drasticamente a formação de calcificações e aumentando o intervalo entre manutenções. O serviço deve ser executado sempre sobre vidro previamente limpo e seco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO

Agente hidrofóbico técnico de alto desempenho

EFEITO

Repelência a água, sujeira e contaminantes

PRÉ-REQUISITO

Vidro limpo e completamente seco

APLICAÇÃO

Predominantemente externo

DURABILIDADE

Aproximadamente 1 ano

RESULTADO

Superfície hidrofóbica e autoprotégida

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Reduz gastos com manutenção, facilita a limpeza no dia a dia e protege contra marcas de chuva e poluição, mantendo a estética sofisticada.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

A impermeabilização é especialmente indicada após a limpeza profunda ou o polimento mecânico, funcionando como camada de proteção que prolonga o resultado do serviço. Em fachadas com grande exposição à chuva e poluição, o custo de manutenção reduz significativamente ao longo dos meses seguintes à aplicação. Ideal para agências bancárias, edifícios corporativos e residências de alto padrão.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Restauração Mecânica de Vidros — Polimento

Remoção de riscos, corrosões e incrustações por abrasão controlada

SERVIÇO 03 DE 20

Processo mecânico de **lixamento progressivo e polimento técnico** aplicado a vidros que apresentam riscos, corrosão por chuva ácida, manchas de cimento ou aderências que não são removidas por métodos químicos. A abrasão é conduzida em granulometria decrescente até o refino final com politriz e composto de polimento, restaurando a planaridade óptica e a transparência da chapa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERFÍCIES

Vidros planos, temperados e laminados

PROBLEMA TRATADO

Riscos, corrosões e incrustações

MÉTODO

Lixamento progressivo + politriz

INSUMOS

Discos abrasivos e composto de polimento

AVALIAÇÃO

Vistoria prévia obrigatória

RESULTADO

Transparência óptica restaurada

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Recupera a aparência original do vidro, prolongando sua vida útil e evitando a substituição da chapa.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

A troca de uma chapa de vidro envolve custo de material, mão de obra especializada e interrupção do ambiente. O polimento mecânico entrega resultado equivalente por uma fração desse valor. O serviço exige controle rigoroso de pressão e temperatura durante a abrasão para não gerar distorção óptica — por isso é executado somente após vistoria e sempre por profissional treinado. Recomenda-se finalizar com impermeabilização técnica para preservar o resultado.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Revitalização de Revestimentos em ACM

Fachadas arquitetônicas — alumínio composto recuperado

SERVIÇO 04 DE 20

Recuperação estética completa de **fachadas revestidas em ACM** (alumínio composto), com remoção de fuligem, poluição atmosférica e manchas incrustadas acumuladas pela exposição ao tempo. Após a limpeza técnica, aplicamos produto revitalizador que resgata a cor original e o brilho das placas, além de criar barreira protetora contra sujeiras futuras e desgaste UV.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL

Alumínio composto (ACM) — todas as cores

PROBLEMA TRATADO

Desbotamento, fuligem e opacidade

MÉTODO

Limpeza técnica + selante revitalizador

PROTEÇÃO

Barreira anti-UV e anti-sujeira

APLICAÇÃO

Fachadas externas corporativas

RESULTADO

Cor e brilho originais restaurados

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Valoriza a fachada, preserva cores e materiais, prolonga a vida útil do ACM e transmite cuidado e profissionalismo, impactando positivamente os clientes.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

O ACM é amplamente utilizado em fachadas comerciais por seu apelo estético, mas acumula sujeira e perde brilho com a exposição ao sol e à chuva. Nosso processo de revitalização dispensa a substituição das placas, entregando resultado visual equivalente ao de um revestimento novo por uma fração do custo. O selante aplicado ao final cria película protetora de longa duração, reduzindo a frequência de manutenção necessária.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Higienização de Juntas de Vedação de Fachadas

Silicones e selantes — uniformidade estética recuperada

SERVIÇO 05 DE 20

Limpeza técnica das **juntas de vedação entre painéis de vidro** — silicones, selantes e elastômeros — com remoção de oxidação, biofilmes e fuligem incrustada. O tratamento devolve uniformidade às linhas da fachada e corrige o aspecto desbotado ou esbranquiçado provocado pela ação contínua dos raios UV.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELEMENTOS

Silicones, selantes e elastômeros

LOCALIZAÇÃO

Entremeios dos painéis de fachada

PROBLEMA TRATADO

Biofilme, fuligem e desbotamento

MÉTODO

Limpeza técnica + descontaminação

CUIDADO

Preserva a elasticidade da vedação

RESULTADO

Linhas uniformes e vedação limpa

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Recupera a leitura visual da fachada como conjunto e permite identificar precocemente pontos de vedação comprometidos.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Fachadas em pele de vidro são percebidas como um conjunto: mesmo com os painéis impecavelmente limpos, juntas escurecidas ou esbranquiçadas comprometem o resultado final. Utilizamos produtos compatíveis com selantes à base de silicone, sem solventes agressivos que ressequem o material ou reduzam sua elasticidade. Durante a execução a equipe registra eventuais falhas de vedação, descolamentos ou fissuras identificadas, que são informadas ao cliente ao final do serviço.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Revitalização de Pingadeiras

Peitoris externos — limpeza e renovação estética completa

SERVIÇO 06 DE 20

Limpeza e renovação estética das **pingadeiras e peitoris externos**, com remoção de manchas de escorrimento, sujeira acumulada e opacidade causada pela exposição contínua ao tempo. Finalização com produto revitalizador que devolve brilho e cor às pingadeiras, reintegrando-as visualmente ao conjunto estético da fachada. Um detalhe que faz grande diferença na percepção geral do imóvel.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCALIZAÇÃO

Peitoris e pingadeiras externas

MATERIAIS

Granito, cerâmica, pedra e concreto

PROBLEMA TRATADO

Escorridos, manchas e opacidade

MÉTODO

Limpeza técnica + produto revitalizador

RESULTADO

Brilho, cor e uniformidade restaurados

BENEFÍCIO

Reintegração estética à fachada

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Limpeza e renovação estética externa, além de trazer novamente brilho e cor às peças.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Pingadeiras e peitoris são elementos frequentemente negligenciados na manutenção predial, mas que causam grande impacto visual negativo quando sujos ou manchados de escorrimentos. Nosso serviço elimina essas marcas com produto adequado ao tipo de material, sem risco de dano às juntas ou ao revestimento adjacente. O resultado é imediato e valoriza a percepção geral da fachada do imóvel.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva

Revitalização de Elementos Metálicos



Perfis e esquadrias — restauração do brilho e cor originais

SERVIÇO 07 DE 20

Tratamento especializado para **perfis, esquadrias e molduras metálicas** que perderam brilho e uniformidade de cor por exposição ao tempo, chuva ácida e poluição. Utilizamos produto revitalizador específico para cada tipo de metal, devolvendo o aspecto original sem risco de dano ao anodizado, pintura ou acabamento de fábrica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERFÍCIES

Perfis, esquadrias, molduras e frisos

MATERIAIS

Alumínio anodizado, pintado e natural

PROBLEMA TRATADO

Oxidação, manchas e perda de brilho

MÉTODO

Limpeza técnica + produto revitalizador

APLICAÇÃO

Fachadas, portas, janelas e divisórias

RESULTADO

Brilho e cor uniformes e protegidos

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Protege contra oxidação, aumenta a durabilidade das estruturas e preserva o valor estético do imóvel.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

O serviço é executado com produto específico para o tipo de acabamento do metal, evitando abrasivos que possam comprometer o anodizado ou a pintura original. Após a revitalização é aplicada camada protetora que retarda a reincidência de oxidação e manchas. Indicado para fachadas comerciais, agências bancárias e edifícios corporativos que necessitem manter padrão estético elevado.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Revitalização de Acabamentos Cromados

Cabinas, painéis e frisos inox — efeito espelhado restaurado

SERVIÇO 08 DE 20

Revitalização especializada de **superfícies em inox, cromado e metal polido**, com remoção de manchas d'água, oxidação superficial e embaçamento. Aplicamos polish técnico específico para metais cromados, restabelecendo o efeito espelhado original e criando camada protetora que retarda a reincidência de manchas e oxidação. Muito indicado para cabinas de elevadores, painéis e divisórias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERFÍCIES

Inox, cromado e metais polidos

AMBIENTES

Elevadores, halls, painéis e corrimãos

PROBLEMA TRATADO

Manchas, oxidação e embaçamento

MÉTODO

Desengraxante técnico + polish específico

PROTEÇÃO

Camada anti-oxidação pós-polimento

RESULTADO

Efeito espelhado e superfície protegida

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Preserva o brilho e a elegância dos acabamentos, prolonga a vida útil do material e reforça a imagem de cuidado e qualidade do ambiente.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Superfícies de inox em ambientes de alta circulação acumulam marcas de mãos, respingos e oxidação superficial que comprometem a imagem do ambiente. Nosso tratamento elimina essas marcas sem risco de arranhados, utilizando produtos de baixa abrasividade adequados ao grau de polimento do material. A camada protetora final facilita a manutenção cotidiana e estende o brilho.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Limpeza Técnica de Esquadrias

Perfis, trilhos, grades e portões — remoção de resíduos aderidos

SERVIÇO 09 DE 20

Limpeza detalhada de **perfis de janelas e portas, trilhos, grades e portões**, com remoção de respingos de cimento, resíduos de colas e fitas adesivas, poeira compactada e sujeira acumulada em cantos e canaletas. O serviço trata justamente as áreas que a limpeza convencional não alcança e que comprometem tanto a estética quanto o funcionamento das esquadrias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELEMENTOS

Perfis, trilhos, grades e portões

REMOVE

Cimento, colas, fitas e poeira compactada

MATERIAIS

Alumínio, aço, ferro e PVC

MÉTODO

Remoção química + mecânica pontual

GANHO OPERACIONAL

Deslizamento e vedação restaurados

RESULTADO

Esquadrias limpas e funcionais

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Remoção de cimento, colas de fitas adesivas e poeira acumulada nos perfis de janelas e portas, grades e portões.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Trilhos obstruídos por poeira compactada forçam o mecanismo de correr e aceleram o desgaste de roldanas e escovas de vedação. Além do ganho estético, a limpeza técnica de esquadrias restaura o deslizamento e a vedação contra água e ruído. Utilizamos ferramentas de detalhe e produtos compatíveis com anodizado e pintura eletrostática, sem uso de espátulas metálicas que possam marcar o perfil.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

CNPJ: 58.840.370/0001-17 · 12 / 24

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Preparo de substrato, aplicação técnica e acabamento uniforme

SERVIÇO 10 DE 20

Execução de **pintura interna e externa** com foco no preparo correto do substrato — etapa que determina a durabilidade real do acabamento. O processo inclui limpeza e desengorduramento da superfície, correção de imperfeições, lixamento, aplicação de fundo selador ou primer adequado ao material e acabamento em demãos controladas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERFÍCIES

Alvenaria, gesso, madeira e metal

PREPARO

Limpeza, correção e lixamento

FUNDO

Selador ou primer conforme substrato

ACABAMENTO

Acrílico, esmalte ou verniz

AMBIENTES

Interno e externo

RESULTADO

Cobertura uniforme e duradoura

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Renova por completo a percepção do ambiente e protege o substrato contra umidade, mofo e desgaste.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

A maior parte das falhas de pintura — descascamento, bolhas, manchas de emenda — tem origem no preparo, não na tinta. Por isso tratamos o substrato como etapa técnica independente, com desengorduramento, correção e selagem antes da primeira demão. Áreas não pintadas são protegidas com fita e lona, e o ambiente é entregue limpo ao final. Cores, marcas e número de demãos são definidos com o cliente na proposta.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

CNPJ: 58.840.370/0001-17 · 13 / 24

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Revitalização de Madeira

Lixamento, correção e acabamento em esmalte ou verniz

SERVIÇO 11 DE 20

11

Recuperação de **superfícies e peças em madeira** desgastadas pelo tempo, pela umidade ou pela exposição solar. O processo compreende lixamento progressivo, correção de imperfeições com massa específica, aplicação de fundo selador e acabamento final em esmalte ou verniz, conforme o uso e a exposição da peça.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERFÍCIES

Portas, batentes, decks, forros e móveis

PROBLEMA TRATADO

Desgaste, opacidade e imperfeições

PREPARO

Lixamento progressivo + massa

FUNDO

Selador específico para madeira

ACABAMENTO

Esmalte ou verniz — fosco a brilhante

RESULTADO

Madeira renovada e protegida

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Lixamento progressivo, correção de imperfeições com massa, aplicação de fundo selador e acabamento em esmalte ou verniz.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Madeira exposta ao sol e à chuva perde o filme de proteção e passa a absorver umidade, o que leva a empenamento, fissuras e proliferação de fungos. A revitalização interrompe esse ciclo antes que a peça precise ser substituída. Para áreas externas indicamos acabamentos com filtro UV, que exigem renovação periódica — orientação que entregamos junto com o serviço.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Limpeza Técnica Pós-Obra

Residencial e corporativa — ambiente pronto para entrega

SERVIÇO 12 DE 20

Limpeza técnica completa para **ambientes que passaram por obra ou reforma**, com foco na remoção de respingos de tinta, argamassa, reboco, silicone e poeira fina impregnada em todas as superfícies. Tratamento específico e seguro para cada tipo de material — vidros, metais, pisos, azulejos e revestimentos — sem risco de arranhados ou danos ao acabamento final recém-instalado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ABRANGÊNCIA

Todas as superfícies do ambiente

REMOVE

Argamassa, tinta, reboco e silicone

MATERIAIS TRATADOS

Vidros, pisos, metais e azulejos

MÉTODO

Remoção química + mecânica por superfície

AMBIENTES

Residencial e corporativo

RESULTADO

Pronto para entrega e uso imediato

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Entrega o espaço pronto para uso imediato, sem riscos à saúde e com apresentação impecável para clientes e moradores.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

A limpeza pós-obra exige conhecimento técnico sobre os produtos e métodos adequados a cada tipo de resíduo e superfície. O uso de produtos incorretos pode arranhar vidros, manchar metais ou danificar revestimentos. Nossa equipe identifica cada situação e aplica a solução mais segura e eficaz, garantindo que o imóvel seja entregue sem marcas de obra e pronto para uso.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Limpeza Pós-Obra Detalhada

Nível ampliado — aspiração industrial e higienização item a item

SERVIÇO 13 DE 20

Versão ampliada da limpeza pós-obra, com **remoção técnica de sujidades pesadas e micropartículas** e higienização detalhada item a item. Inclui a eliminação de respingos de tinta, gesso, cimento e excesso de rejunte incrustado com produtos químicos neutros específicos, que limpam em profundidade sem manchar superfícies delicadas como o porcelanato.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESCOPO

Aspiração industrial +
higienização detalhada

PONTOS TRATADOS

Tetos, rodapés, tomadas e trilhos

REMOVE

Tinta, gesso, cimento e rejunte
incrustado

ÁREAS MOLHADAS

Banheiros, ralos, louças e
bancadas

PRODUTOS

Neutros específicos por
superfície

RESULTADO

Apresentação impecável e uso
imediato

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Entrega o espaço com apresentação impecável, pronto para uso imediato e para apresentação a clientes.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

A poeira fina de obra não é removida por varrição: ela se deposita em tetos, trilhos de portas de correr, tomadas, luminárias e frestas de rodapé, e volta a circular no ambiente dias depois da entrega. Nesta modalidade utilizamos aspiração industrial nesses pontos e higienizamos individualmente louças, ralos, metais e bancadas de pedra da área gourmet. Indicada para entregas de alto padrão e para imóveis que serão fotografados ou apresentados a clientes.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

CNPJ: 58.840.370/0001-17 · 16 / 24

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Tratamento de Pisos

Limpeza profunda, proteção e alto brilho conforme o material

SERVIÇO 14 DE 20

Tratamento técnico de **pisos frios, vinílicos e cimentícios**, com remoção de sujeidade impregnada, camadas antigas de cera e manchas, seguida de proteção adequada ao material. O método é definido conforme o tipo de piso e o nível de tráfego, podendo incluir impermeabilização, cristalização ou aplicação de resina de proteção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERFÍCIES

Porcelanato, cerâmica, granilite e vinílico

ETAPA 1

Remoção de sujeidade e ceras antigas

ETAPA 2

Proteção conforme o material

EQUIPAMENTOS

Enceradeira industrial e extratora

INDICAÇÃO

Áreas de médio e alto tráfego

RESULTADO

Superfície higienizada e com alto brilho

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Prolonga a vida útil do piso, previne o desgaste precoce do material e garante superfícies higienizadas, seguras e com alto brilho.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Camadas sucessivas de cera aplicadas sem remoção prévia acumulam sujeira e escurecem o piso de forma progressiva e difícil de reverter. Nosso processo começa pela remoção completa dessas camadas antes de qualquer proteção nova. Em pisos de alto tráfego, a proteção aplicada também reduz o risco de escorregamento e facilita a limpeza diária executada pela equipe do cliente.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Limpeza Técnica de Forros

Superfícies elevadas — PVC, metálico e modular

SERVIÇO 15 DE 20

Higienização técnica de **forros em altura** com produto e método adequados ao tipo de material — PVC, metálico, gesso ou modular. Utilizamos equipamentos telescópicos e plataformas profissionais que garantem alcance total sem risco de danos às placas ou à estrutura de fixação. Remove acúmulo de poeira, fungos, manchas de umidade e resíduos, devolvendo aparência de novo ao forro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAIS

PVC, metálico, gesso e modular

ACESSO

Telescópico, plataforma e andaime

REMOVE

Poeira, fungos e manchas de umidade

APLICAÇÃO

Ambiente interno

SEGURANÇA

Sem dano às placas ou à fixação

RESULTADO

Forro higienizado com aparência nova

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Evita mofo e acúmulo de poeira, preserva a estética do ambiente e contribui para a qualidade do ar.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Forros acumulam poeira e resíduos de forma progressiva, criando ambiente propício para fungos e ácaros, além de comprometer a imagem do espaço. Nosso serviço utiliza produto específico para cada tipo de material, evitando manchas, deformações ou danos à estrutura. Ideal para agências bancárias, escritórios corporativos e estabelecimentos que precisem manter alto padrão de higiene e apresentação.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Higienização de Lustres e Luminárias

Superfícies refletoras e difusoras — eficiência luminosa recuperada

SERVIÇO 16 DE 20

Remoção controlada de **poeira, sujidades voláteis e deposição de gordura** das superfícies refletoras e difusoras de lustres, pendentes, plafons e luminárias técnicas. O objetivo vai além da estética: recuperar a eficiência luminosa nominal do equipamento, comprometida pela película que se forma sobre cúpulas, cristais e refletores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ELEMENTOS

Lustres, pendentes, plafons e luminárias

MATERIAIS

Cristal, vidro, acrílico e metal

REMOVE

Poeira, gordura e sujeira volátil

MÉTODO

Desmontagem controlada + limpeza técnica

SEGURANÇA

Circuito desenergizado e acesso com plataforma

RESULTADO

Eficiência luminosa restaurada

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Recupera a eficiência luminosa nominal do equipamento e devolve a aparência original das peças.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Uma camada fina de poeira e gordura sobre difusores e refletores reduz sensivelmente o fluxo luminoso efetivo do ambiente — o espaço parece mal iluminado mesmo com todas as lâmpadas funcionando. A higienização é feita com o circuito desenergizado, com desmontagem controlada das peças removíveis e registro fotográfico da montagem original quando a estrutura é complexa. Indicada para halls, salões de eventos, recepções e ambientes de alto pé-direito.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

CNPJ: 58.840.370/0001-17 · 19 / 24

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Limpeza de Placas Solares

Módulos fotovoltaicos — geração restaurada com método seguro

SERVIÇO 17 DE 20

Limpeza técnica de **módulos fotovoltaicos** com remoção de poeira, fuligem, resíduos orgânicos e depósitos minerais que formam película sobre o vidro e reduzem a captação de luz. Utilizamos água tratada e escovas de cerdas macias com haste telescópica, sem produtos abrasivos e sem pisar sobre os módulos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EQUIPAMENTO

Módulos fotovoltaicos e estruturas

REMOVE

Poeira, fuligem e resíduos orgânicos

MÉTODO

Água tratada + escova de cerdas macias

ACESSO

Haste telescópica — sem pisar nos módulos

PERIODICIDADE

Recomendada semestral

RESULTADO

Captação e geração restauradas

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Aumenta a eficiência energética, prolonga a vida útil do sistema e reduz custos de energia.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

O acúmulo de sujeira sobre os módulos é uma das causas mais comuns — e mais silenciosas — de queda de geração: o sistema continua funcionando, apenas produz menos. Em regiões de intensa atividade agrícola, como Primavera do Leste, a poeira em suspensão acelera esse processo. A limpeza é executada nos horários de menor irradiação para evitar choque térmico no vidro, e sempre sem produtos que possam deixar película residual ou danificar as vedações do módulo.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Higienização de Equipamentos Fitness e Maquinários

Academias e maquinários — sanitização sem oxidar componentes

SERVIÇO 18 DE 20

Remoção controlada de **sujidades orgânicas, poeira e oleosidades** das superfícies metálicas, plásticas e eletrônicas de equipamentos esportivos e maquinários, com aplicação de agentes sanitizantes de ação bactericida e fungicida. Os produtos são selecionados para não causar oxidação, ressecamento ou dano a componentes e painéis eletrônicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EQUIPAMENTOS

Esteiras, estações, halteres e maquinários

SUPERFÍCIES

Metal, plástico e painéis eletrônicos

REMOVE

Suor, resíduos epiteliais e oleosidade

AGENTES

Sanitizantes bactericidas e fungicidas

CUIDADO

Sem oxidação ou ressecamento

RESULTADO

Equipamentos desinfetados e preservados

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Reduz o risco de contaminação cruzada entre usuários e preserva o investimento feito em equipamentos.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Equipamentos de uso coletivo concentram suor, resíduos epiteliais e oleosidade em pegadores, bancos e painéis — pontos de contato direto e repetido. O uso de álcool puro ou de saneantes genéricos nesses componentes resseca revestimentos, apaga serigrafias e oxida partes metálicas. Trabalhamos com produtos compatíveis com cada material, aplicados por pano de microfibra e nunca por aspersão direta sobre painéis eletrônicos.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

CNPJ: 58.840.370/0001-17 · 21 / 24

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Higienização Têxtil Profunda e Extração

Carpets e estofados — injeção e extração sem encharcamento

SERVIÇO 19 DE 20

Limpeza profunda de **superfícies têxteis** pelo método de injeção e extração simultânea de agentes tensoativos, que dissolve e remove a sujeira incrustada nas fibras junto com a solução aplicada. O processo elimina ácaros, bactérias e odores retidos e restaura o aspecto original do tecido sem encharcar a base.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERFÍCIES

Carpets, tapetes, sofás e poltronas

MÉTODO

Injeção e extração simultânea

REMOVE

Sujeira incrustada, ácaros e odores

EQUIPAMENTO

Extratora profissional

SECAGEM

Rápida — sem encharcamento da base

RESULTADO

Fibras limpas e aspecto original

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Elimina ácaros, bactérias e odores retidos nas fibras, com impacto direto na qualidade do ar do ambiente.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Métodos que apenas aplicam espuma ou umedecem o tecido deslocam a sujeira para a base da fibra, onde ela volta a aflorar poucos dias depois — e a umidade retida favorece mofo e odor. A extração simultânea remove solução e sujeira no mesmo movimento, controlando a umidade residual. Indicado para escritórios, hotéis, salas de reunião e ambientes frequentados por pessoas alérgicas.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



Sanitização de Colchonetes e Estofados Esportivos

Courvin e PVC — desinfecção que preserva o revestimento

SERVIÇO 20 DE 20

Desinfecção de **superfícies impermeáveis de revestimento sintético** — courvin e PVC — por aplicação de soluções bactericidas de amplo espectro. O tratamento remove o biofilme formado pelo uso contínuo e preserva a integridade do material, evitando o ressecamento e as rachaduras causadas por produtos inadequados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERFÍCIES

Colchonetes, bancos e estofados sintéticos

MATERIAIS

Courvin e PVC

REMOVE

Biofilme e sujidade de uso contínuo

AGENTES

Bactericidas de amplo espectro

PRESERVAÇÃO

Sem ressecamento ou rachaduras

RESULTADO

Superfície sanitizada e material íntegro

BENEFÍCIO PARA O CLIENTE

Elimina o biofilme de uso contínuo preservando a vida útil do revestimento sintético.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Colchonetes e estofados de uso coletivo formam biofilme — uma camada aderida de resíduos orgânicos que não sai com pano úmido e que é a origem do odor característico desses ambientes. Álcool e cloro removem o biofilme, mas ressecam o courvin e provocam rachaduras em poucos meses. Utilizamos soluções bactericidas compatíveis com revestimentos sintéticos, com tempo de contato adequado para ação efetiva e sem agressão ao material.

CONTATO

(66) 99907-8833
herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V
Primavera do Leste — MT

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio
@hero_cleanpva



ENTRE EM CONTATO

Estamos prontos para atender sua empresa com excelência técnica

WHATSAPP

(66) 99907-8833

Atendimento imediato

E-MAIL

herocleanservicos@gmail.com

Retorno em até 24h

INSTAGRAM

@hero_cleanpva

Veja nossos resultados

PORTFÓLIO

heroclean.github.io/portfolio

Projetos executados

Horário: Segunda a sexta, 07h00 — 18h00 · Atendimento personalizado a combinar

"Organização que renova, limpeza que transforma."

CONTATO

(66) 99907-8833

herocleanservicos@gmail.com

ENDEREÇO

Rua Indaia, 297 — Buritis V

Primavera do Leste — MT

CNPJ: 58.840.370/0001-17 · 24 / 24

WEB / INSTAGRAM

heroclean.github.io/portfolio

@hero_cleanpva