No. OSS: 222/KISEL-TLI/VII/2015

FORM REQUEST

CORRECTIVE - ON SITE SUPPORT (OSS)

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Lima Belas** (10-12-2015) PT.Telkomsel memberikan perintah kepada PT. KISEL untuk melakukan pekerjaan On Site Support

1	•	•	1 .	1 '1 .	
dangan	rin	01011	CANAGAI	hardzut	•
лспуан	1111	Cian	sebagai	DCHKUL	

Nama Site	: Palasa	ID Site	: PGI011	
Request Dari	: RTPO TOLITOLI			
Jam Request	:	Waktu Tempuh	:	
Jam Mulai (Tiba di site	:			
Jam Selesai Pekerjaan	:			
Lama Pekerjaan /MTTR	:			
Status Penagihan	: Charge □	(Perlu Persetujuar	(Perlu Persetujuan Telkomsel)	
	Tidak di Charge			
PIC Pekerjaan	: Basri Marhabang	HP: 08219262222	22	

Power \square

Transmission □

Type Gangguan : BBS □

Sarpen

Community □

Others

Permasalahan	Action	Rincian Jasa / Material	Kode Shopping List / RKS	Harga
Genset Backbone startup failed	Penggantian Part Electrical	Penggantian & material Electrical Pump merk Perkins 40 KVA	MEL.1.III.1	Rp.12.650.000,- (Sistem Reimburtsment)

Status/Kondisi Akhir: OK/NOK Ket.:

PT.	TELKOMSEL	

Direquest Oleh Diketahui

Nathaniel Rombo

Habibi M Tau

Spv. RTP Operation Tolitoli Mgr. Network Service Palu

PT. Primatama

Direquest Oleh

Basri Marhabang

Koordinator

Disetuji

Ronald Limoa Edi Sucipto

Manager Core and Power Manager Network Operation

Performance Assurance Sulawesi Support Sulawesi

Diketahui