

620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-75-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru

# Электровоздушный радиальный прессиометр ПЭВ-89МК



Рис.1. Общий вид комплекта ПЭВ-89МК

### 1. Назначение

Прессиометр электровоздушный ПЭВ-89МК предназначен для полевых испытаний грунтов в скважинах боковым давлением в соответствии с ГОСТ 20276.2-2020.

Система измерения деформаций стенок скважины электрическая с индуктивными датчиками перемещений. Система создания давления пневматическая с редукционным клапаном и ресивером для стабилизации величины давления на ступени. Измерение давления в зонде осуществляется электрическим манометром и образцовым манометром кл.точности 0,4. Измерительный прибор (контроллер) - цифровой, двухканальный (датчики перемещений и датчик давления) с функциями сохранения и передачи опытных данных в ПК для обработки.

Общий вид комплекта ПЭВ-89МК показан на Рис.1.

Результаты испытаний используются для опеределения деформационных характеристик нескальных, немёрзлых грунтов (модуль деформации грунта E, МПа).

### 2. Состав комплекта

В состав комплекта ПЭВ-89МК входят: 1. Зонд в сборе с пневмомагистралью 1 шт 2. Манометрическая головка с редукционным клапаном 1 шт 3. Ресивер с манометром 1 шт 4. Ручной автомобильный насос 1 шт 5. Автокомпрессор 1 шт 6. Цифровой измерительный прибор (контроллер ТЕСТ-ПРК) 1 шт 7. Страховочный трос 1 шт 8 Контрольная труба диаметром 105 мм 1 шт 9. Переходник 1 шт 10. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 шт 11. Программа PressPW для обработки результатов испытаний 1 шт 12. Транспортировочный ящик 1 шт



620137 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 368-75-77, 385-77-53, 383-64-73 e-mail: 1@geotest.ru http:// geotest.ru

## 3. Технические характеристики

1. Диаметр зонда прессиометра:	
минимальный, мм	89
максимальный, мм	120
2. Длина рабочей части зонда, мм	550
3. Система задания давления пневмат	гическая
4. Максимальное давление на грунт, МП	[a <b>1,0</b>
5. Диаметр опытной скважины, мм	93-100
6. Длина пневмомагистрали, м	до 30
7. Система измерения	
перемещений элект	рическая
8. Индикация результатов ц	ифровая
9. Объём памяти для сохранения	
опытных данных	32 кБ
10. Интерфейс передачи данных	<b>USB 2.0</b>
11. Питание измерительного прибора	12 B
12 Топность изменения пеформаций	

 11. Питание измерительного прибора
 12 В

 12. Точность измерения деформаций, не менее, мм
 0,1

 13. Температурный диапазон, °C
 от-10 до 30

 14. Общая масса комплекта, кг
 50

# 4. Устройство и работа комплекта

Основные узлы прессиометра ПЭВ-89МК показаны на **Рис.2:** 

- 1. Зонд с пневмомагистралью;
- 2. Манометрическая головка с редукционным клапаном;
- 3. Ресивер с манометром;
- 4. Измерительный прибор контроллер ТЕСТ-ПРК. имеет четыре управляющих клавиши, цифровой дисплей, разъём для подключения к манометрической головке, разъём для подключения внешнего питания и разъёмы для передачи опытных данных в ПК.

#### Прессиометр работает следующим образом:

Зонд прессиометра опускают в скважину на отметку испытания. В ресивер посредством автомобильного или любого другого насоса закачивают воздух, манометрическую головку подключают к ресиверу. К пневмомагистрали зонда подключают измерительный прибор (контроллер). В контроллер вводят параметры для проведения опыта: схема нагружения, режим испытания, вид грунта, номер опыта, глубина испытания. Оператор редукционным клапаном задаёт давление первой ступени и начинает опыт. Контроллер запускает таймер, начинает сохранение и анализ опытных данных. При выполнении принятого критерия стабилизации контроллер подаёт



Рис.2. Основные узлы ПЭВ-89МК

звуковой сигнал. Оператор при помощи редуктора задаёт следующую ступень нагрузки и продолжает опыт. Вся текущая информация отображается на дисплее контроллера.

При выдержке на ступени давление в зонде поддерживается постоянным при помощи редуктора, а сохранение отсчётов с заданным шагом выполняется в контроллере автоматически. Использование контроллера для сохранения результатов устраняет возможные ошибки оператора в процессе испытания и существенно сокращает трудоёмкость работ, особенно при испытаниях в медленном режиме. В контроллере можно сохранять результаты 10-20 опытов.

В процессе проведения испытания возможна дополнительная подкачка воздуха в ресивер для продолжения опыта и испытания по схеме нагрузка-разгрузка.

После завершения опыта данные из контроллера передаются в ПК для обработки по программе PressPW.MA.

Испытания проводятся в буровых скважинах диаметром от 93 до 100 мм, подготовленных согласно п. 4.5, ГОСТ 20276.2-2020, на глубинах от 1 до 20 метров. Испытаниям подвергаются литологически однородные слои грунта мощностью не менее 1 метра.

Испытания могут проводиться по методикам быстрого или медленного режимов согласно ГОСТ 20276.2-2020.

Калибровка прессиометра выполняется предприятием-изготовителем, а в процессе эксплуатации для проверки работоспособности измерительного тракта пользователь может выполнить контрольные испытания.