Оборудование для полевых исследований грунтов



620066 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 383-76-84, 383-64-73, 368-75-77, 383-77-53 e-mail: 1@geotest.ru http://geotest.ru

Электровоздушный радиальный прессиометр ПЭВ-89МК

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прессиометр электровоздушный ПЭВ-89МК предназначен для полевых испытаний грунтов в скважинах боковым давлением в соответствии с ГОСТ 20276-2012 "Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости".

Система измерения деформаций стенок скважины электрическая с индуктивными датчиками перемещений. Система создания давления пневматическая с редукционным клапаном и ресивером для стабилизации

величины давления на ступени. Измерение давления в зонде - электрическим манометром и образцовым манометром кл.точности 0,4. Измерительный прибор (контроллер) - цифровой, двухканальный (датчики перемещений и датчик давления) с функциями сохранения и передачи опытных данных в ПК для обработки.

Общий вид ПЭВ-89МК показан на рис.1. Результаты испытаний используются для опеределения деформационных характеристик нескальных, немёрзлых грунтов (модуль деформации грунта Е, МПа).

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диаметр зонда прессиометра:

минимальный, мм - 89; максимальный, мм - 120

- 2. длина рабочей части зонда, мм 550
- 3. система задания давления пневматическая
- 4. максимальное давление на грунт, МПа 1,0
- 5. диаметр опытной скважины, мм 93-100
- 6. длина пневмомагистрали, м до 30
- 7. система измерения перемещений электрическая
- 8. индикация результатов цифровая
- 9. объём памяти для сохранения опытных данных **64 кБ**
- 10. интерфейс передачи данных USB 2.0
- 11. питание измерительного прибора 12 В



- **12.** точность измерения деформаций, **не менее**, мм **0**,**1**
- 13. температурный диапазон от-10 до 30 °C
- 14. общая масса комплекта, кг 50

3.СОСТАВ КОМПЛЕКТА

В состав комплекта прессиометра ПЭВ 89-МК входят:

- * зонд в сборе с пневмомагистралью 1 шт;
- * манометрическая головка с редукционным клапаном - 1 шт;
- * ресивер с манометром 1 шт;
- * автомобильный насос- 1 шт;
- * цифровой измерительный прибор (контроллер ТЕСТ-ПРК) 1 шт;
- * страховочный трос 1 шт;
- * контрольная труба диаметром 105 мм 1 шт;
- * переходник **1 шт**;
- * техническое описание и инструкция по эксплуатации **1 шт**;
- * программа PressPW для обработки результатов испытаний 1 шт;
- * упаковочный ящик 1 шт;
- * транспортировочный ящик 1 шт.

4.УСТРОЙСТВО и ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРЕССИОМЕТРА

Прессиометр ПЭВ 89-МК состоит из зонда с эластичной полиуретановой оболочкой в сборе с пневмомагистралью и датчиком

Оборудование для полевых исследований грунтов

eomecm

620066 г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2г т. 8 (343) 383-76-84, 383-64-73, 368-75-77, 383-77-53 e-mail: 1@geotest.ru http://geotest.ru

давления, ресивера, манометрической головки с редукционным клапаном, измерительного прибора (контроллера ТЕСТ-ПРК) и страховочного троса.

Основные узлы прессиометра ПЭВ 89-МК показаны на рисунке 2:




Рис.2. Основные узлы прессиометра ПЭВ-89МК

1. Зонд с пневмомагистралью.

2. Манометрическая головка с редукционным клапаном.

3. Ресивер с манометром.

4. Измерительный прибор - контроллер ТЕСТ-ПРК имеет четыре управляющих клавиши, цифровой дисплей, разъём для подключения к манометрической головке, разъём для подключения внешнего питания и разъёмы для передачи опытных данных в ПК.

Прессиометр работает следующим образом:

Зонд прессиометра опускают в скважину отметку испытания. В ресивер посредством автомобильного или любого насоса закачивают манометрическую головку подключают к ресиверу. К пневмомагистрали зонда подключают измерительный прибор (контроллер). В контроллер вводят параметры для проведения опыта: схема нагружения, режим испытания, вид грунта, номер опыта, глубина испытания. Оператор

редукционным клапаном задаёт давление первой ступени и начинает опыт. Контроллер запускает таймер, начинает сохранение и анализ опытных данных. При выполнении принятого критерия стабилизации, контроллер подаёт звуковой сигнал.

Оператор при помощи редуктора задаёт следующую ступень нагрузки и продолжает опыт. Вся текущая информация отображается на дисплее контроллера.

При выдержке на ступени давление в зонде поддерживается постоянным при помощи редуктора, а сохранение отсчётов, с заданным шагом, выполняется в контроллере автоматически. Использование контроллера для сохранения результатов устраняет возможные ошибки оператора в процессе испытания и существенно сокращает трудоёмкость работ, особенно при испытаниях медленном режиме. контроллере можно сохранять результаты 10-30 опытов.

После завершения опыта данные из контроллера передаются в ПК для обработки по программе PressPW.MA.

В процессе проведения испытания возможна дополнительная подкачка воздуха в ресивер для продолжения опыта и испытания по схеме нагрузка-разгрузка.

Испытания проводятся в буровых скважинах диаметром от 93 до 100 мм, подготовленных согласно п. 3.1.2 ГОСТ 20276-2012, на глубинах от 1 до 20 метров. Испытаниям подвергаются литологически однородные слои грунта мощностью не менее 1 метра.

Испытания могут проводиться по методикам быстрого или медленного режимов согласно ГОСТ 20276-2012 "Грунты. Методы полевого определения характерис-тик деформируемости".

Тарировка прессиометра выполняется предприятием-изготовителем, а в процессе эксплуатации, для проверки работоспособности измерительного тракта, пользователь может выполнить контрольные испытания.