例题 1 计算机系统中有三个部件可以改进,这三个部件的部件加速比为:

部件加速比 1=30; 部件加速比, 2=20; 部件加速比 3=10

- 如果部件 1 和部件 2 的 可改进比例均为 30%,那么当部件 3 的可改进比例为多少 时, 系统加速比才可以达到 10?
- 如果三个部件的可改进比例分别为 30%、30%和 20%, 三个部件同时改进, 那么系统 中不可加速部分的执行时间在总执行时间中占的比例是多少?

解: (1) 在多个部件可改进情况下, Amdahl 定理的扩展:

$$10 = \frac{1}{1 - (0.3 + 0.3 + F_3) + (0.3/30 + 0.3/20 + F_3/10)}$$

0.4-F3+0.3/30+03/30

0-27.5082 0.2457

得(F3 = 0.36) 即部件 3 的可改进比例为 36%。

(2) 设系统改进前的执行时间为 T, 则 3 个部件改进前的执行时间为: (0.3+0.3+0.2) T = 0.8T. 不可改进部分的执行时间为 0.2T。

已知 3 个部件改进后的加速比分别为 S1 = 30、S2 = 20、S3 = 10、因此 3 个部件改进后的执 行时间为: $\frac{0.37}{30} + \frac{0.37}{20} + \frac{0.37}{00}$

$$T_n' = \frac{0.3T}{30} + \frac{0.3T}{20} + \frac{0.2T}{10} = 0.045T$$

改进后整个系统的执行时间为: Tn = 0.045T+0.2T = 0.245T 那么系统中不可改进部分的执行时间在总执行时间中占的比例是:

$$\frac{0.2T}{0.245T} = 0.82$$

例题 2:

某台主频为 400MHz 的计算机执行标准测试程序,程序中指令类型、执行数量和平均时钟周 期数如下: 求该计算机的有效 CPI、MIPS 和程序执行时间。

指令类型	指令执行数量/条	平均时钟周期数
整数	45 000	1
数据传送	75 000	2
浮点	8 000	4
分支	1 500	2

 \mathbf{M} : (1) CPI = $(45000 \times 1 + 75000 \times 2 + 8000 \times 4 + 1500 \times 2) / 129500 = 1.776$

- (2) MIPS 速率 = f/ CPI = 400/1.776 = 225.225MIPS
- (3) 程序执行时间= (45000×1+75000×2+8000×4+1500×2) / 400×1000000=0.000575s

 $OPJ = (45000 \times 1 + 75000 \times 2 + 8000 \times 4 + 1500 \times 2)/12 ps or = 1.776$ MIPS = P/OPI = 400/1.76 = 225.205 MJPS