
05 按键与上拉

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。



按下接地；R19/R20/R21上拉；软件消抖。实际按键必须选常开触点。

K1选择设定项，K2增加，K3减少；不改变现有引脚与固件接口。