
01 输入保护、输入采样与接口

同一块主板上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。



J3接主控显示板（沿用原B板J2脚序）；J4给独立辅源板供电。

RS1两端单独引Kelvin采样线；INA226测量含辅源在内的整机输入电流。

J1P/J1N输入，J2P/J2N输出；每柱四脚同网；J3不承载负载电流。