



Muestra de la secadora numero 17 antes de instalarle el sensor de humedad. El proceso es controlado por el tiempo, por lo cual las cargas tardan siempre lo mismo en terminar el proceso.









Una vez instalado el sensor de humedad el proceso es controlado por el valor de humedad que entrega el sensor, por lo que, si el sensor detecta que la prenda ya está seca, manda a terminar la formula. Como parte del cambio nos pidieron que se eliminaran las fórmulas que ya no ocupan y que se renombraran las que ocupan para guedar solo con las formulas 1,2,3 y 4. Basando la nueva fórmula 2 en la anterior fórmula 77.







Por lo que se ve, que al detectar el sensor que la prenda ya está seca, manda a parar el proceso, lo que se traduce en un tiempo de operación más corto.