



STC 大礼包使用说明

第一步：进行 Keil 的安装及注册

- 运行 keil5 安装文件.exe 文件，根据提示一步一步进行安装
- 安装路径、文件夹名建议选择为默认，如需更改请务必记住安装路径位置，此外文件夹名称不能含有中文字符




- 安装完成后需进行注册。找到该软件的图标，【右键→以管理员身份运行】，打开软件




- 进入软件后点击【File→License Management】




- 复制 CID 码




- 进行软件注册，【右键→以管理员身份运行】keygen.exe
(下载该安装程序若提示有病毒，则先暂停该操作)



- 粘贴 CID 码，其余默认内容不变，然后单击【Generate】生成字符串



- 在 Keli 软件 ‘New License ID Code’ 中粘贴字符串，然后单击【Add LIC】



重要提示:

对于下载注册机安装包时提示下载信息有病毒的同学，可以执行以下操作：
将 CID 码发给已经安装好注册机的同学，让其帮助生成 LIC，然后复制粘贴到相应地方

第二步：安装单片机头文件

- 运行串口调试助手 stcai-isp-v6.94D.exe
- 点击 Keil 仿真设置，然后添加型号和头文件



- 找到 Keil 的安装路径




※如果找不到安装路径，可以找到 C51 和 UV4 两个子文件夹分别进行添加



第三步：打开程序框架，根据任务要求完成代码编写

- 双击打开.uvproj 格式文件，进入编程界面

Listings	2025/2/13 10:39	文件夹
Objects	2025/2/13 10:39	文件夹
STARTUP.A51	2025/2/13 10:34	A51 文件
程序.c	2025/2/13 10:39	C Source File
程序.uvgui.Administrator	2025/2/13 10:58	ADMINISTRATO...
程序.uvgui.taozhui88	2025/2/13 10:34	TAOZHUI88 文件
程序.uvopt	2025/2/13 10:34	UVOPT 文件
程序.uvproj	2025/2/13 10:34	碘ision4 Project
程序_uvopt.bak	2025/2/13 10:34	BAK 文件
程序_uvproj.bak	2025/2/13 10:34	BAK 文件




- 在此基础上，仔细阅读代码注释，再根据任务要求进行编程

第四步：烧录程序

- 连接下载器


- 运行串口调试助手 **tcai-isp-v6.94D.exe** ，进行程序烧录

- 按照图示烧录步骤，进行设置与操作



※如果在扫描串口中查找不到串口，则需要安装下载器驱动  **4.下载器驱动.EXE**

- 注意事项——端口选择



● 注意事项——打开程序文件（找到.hex 格式文件）

