

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジや一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		純正リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
アクア	R7(2025)/9～	MXPK11.16	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
アクア	R7(2025)/9～	MXPK11.16	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
アルファード	R5(2023)/7～	AGH40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
アルファード ハイブリッド	R5(2023)/7～	AAH40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
アルファード ハイブリッド	R7(2025)/1～	AAH40W.45W	9.8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-C
アルファードハイブリッド エグゼクティブラウンジ	R5(2023)/7～	AAH40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
アルファードハイブリッド エグゼクティブラウンジ PHEV	R7(2025)/2～	AAHP45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイア	R5(2023)/7～	TAHA40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイア ハイブリッド	R5(2023)/7～	AAH40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ	R5(2023)/7～	AAH40W.45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ PHEV	R7(2025)/2～	AAHP45W	14インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	○	USB-C
ヴォクシー	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (DVDプレーヤー標準装着車)		取付不可	—	—	—	—
ヴォクシー	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (標準装備DVDプレーヤー取り外し車)		未確認			未確認	
ヴォクシー	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ヴォクシー	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	MZRA90W.95W	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	未確認	USB-A
ヴォクシー	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	MZRA90W.95W	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車 (メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A

※注意事項

- △…………… ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。
×…………… ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) **Plus**とディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

(DVD/CDプレーヤー)

2026年5月29日

＜適合に関するご注意＞

マイナーチェンジや一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。

【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様）】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		純正リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
ヴォクシーハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	10.5インチ「イスア」レイトーデ「イオ Plus (コネクティッド」付」対応)付車 (DVDプレーヤー標準装備車)		取付不可	—	—	—	—
ヴォクシーハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	10.5インチ「イスア」レイトーデ「イオ Plus (コネクティッド」付」対応)付車 (標準装備DVDプレーヤー取り外し車)		未確認			未確認	
ヴォクシーハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	8インチ「イスア」レイトーデ「イオ(コネクティッド」付」対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装備車)		AV-CDV01 ¥ 12,100	△ ※	○	○	USB-A
ヴォクシーハイブリッド	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	ZWR90W.95W	10.5インチ「イスア」レイトーデ「イオ Plus (コネクティッド」付」対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装備車)		AV-CDV01 ¥ 12,100	○	○	未確認	USB-A
ヴォクシーハイブリッド	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	ZWR90W.95W	8インチ「イスア」レイトーデ「イオ(コネクティッド」付」対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装備車)		AV-CDV01 ¥ 12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
ヴォクシーハイブリッド	R8(2026)/5～	ZWR90W.95W	10.5インチ「イスア」レイトーデ「イオ Plus (コネクティッド」付」対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装備車)		AV-CDV01 ¥ 12,100	○	○	未確認	USB-C
ヴォクシーハイブリッド	R8(2026)/5～	ZWR90W.95W	8インチ「イスア」レイトーデ「イオ(コネクティッド」付」対応)付車 (メーカーオプションDVDプレーヤー 非装備車)		AV-CDV01 ¥ 12,100	△ ※	○	未確認	USB-C
カローラクロス	R5(2023)/11～ R7(2025)/5	MXGA10	10.5インチ「イスア」レイトーデ「イオ Plus (コネクティッド」付」対応)付車		AV-CDV01 ¥ 12,100	○	○	—	USB-C
カローラクロス	R5(2023)/11～ R7(2025)/5	MXGA10	8インチ「イスア」レイトーデ「イオ(コネクティッド」付」対応)付車		AV-CDV01 ¥ 12,100	△ ※	×	※	—
カローラクロス ハイブリッド	R5(2023)/11～	ZVG13.16.MXGH15	10.5インチ「イスア」レイトーデ「イオ Plus (コネクティッド」付」対応)付車		AV-CDV01 ¥ 12,100	○	○	—	USB-C
カローラクロス ハイブリッド	R5(2023)/11～	ZVG13.16	8インチ「イスア」レイトーデ「イオ(コネクティッド」付」対応)付車		AV-CDV01 ¥ 12,100	△ ※	×	※	—
カローラスポーツ	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA12H	10.5インチ「イスア」レイトーデ「イオ Plus (コネクティッド」付」対応)付車		AV-CDV01 ¥ 12,100	○	○	—	USB-C
カローラスポーツ	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA12H	8インチ「イスア」レイトーデ「イオ(コネクティッド」付」対応)付車		AV-CDV01 ¥ 12,100	△ ※	×	※	—
カローラスポーツ ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE219H	10.5インチ「イスア」レイトーデ「イオ Plus (コネクティッド」付」対応)付車		AV-CDV01 ¥ 12,100	○	○	—	USB-C
カローラスポーツ ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE219H	8インチ「イスア」レイトーデ「イオ(コネクティッド」付」対応)付車		AV-CDV01 ¥ 12,100	△ ※	×	※	—
GRカローラ	R4(2022)/12～	GZEA14H	8インチ「イスア」レイトーデ「イオ Plus (コネクティッド」付」対応)付車		AV-CDV01 ¥ 12,100	○	○	—	USB-C

[次ページにも同名(シリーズ)車両の適合あり]

※注意事項

△・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

×・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
 マイナーチェンジャー部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
 【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。
 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン表示	接続先車両USBタイプ
						CD	DVD		
GRカローラ	R4(2022)/12～	GZEA14H	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		調査中				
カローラ (セダン)	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラ (セダン)	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
カローラ (セダン) ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215.219	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラ (セダン) ハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215.219	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
カローラツーリング	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラツーリング	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MZEA17W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
カローラツーリングハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215W.219W	10.5ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
カローラツーリングハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215W.219W	8ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
クラウン 【エステート】 (PHEV含む)	R7(2025)/3～	AZSH38W 39W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【セダン】 ハイブリッド	R5(2023)/11～	AZSH32	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【セダン】 FCEV	R5(2023)/11～	KZSM30	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		調査中				
クラウン 【クロスオーバー】	R4(2022)/8～	AZSH35.TZSH35	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【クロスオーバー】	R4(2022)/8～	AZSH35	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
クラウン 【スポーツ】	R5(2023)/10～	AZSH36W.37W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
クラウン 【スポーツ】	R5(2023)/10～	AZSH36W	12.3ｲﾝﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾈﾂ 対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C

※注意事項
 △・・・・・・・・・ ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。
 ×・・・・・・・・・ ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) **Plus**とディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
マイナーチェンジャー部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】 【USBポート形状】 の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン表示	接続先車両USBタイプ
						CD	DVD		
シエンタ	R4(2022)/9～ R7(2025)/7	MXPC10G	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-A
シエンタ	R4(2022)/9～ R7(2025)/7	MXPC10G	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ	R7(2025)/8～	MXPC10G	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	未確認	USB-A
シエンタ	R7(2025)/8～	MXPC10G	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ ハイブリッド	R4(2022)/9～ R7(2025)/7	MXPL10G.15G	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ ハイブリッド	R4(2022)/9～ R7(2025)/7	MXPL10G.15G	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
シエンタ ハイブリッド	R7(2025)/8～	MXPL10G.15G	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	未確認	USB-A
シエンタ ハイブリッド	R7(2025)/8～	MXPL10G.15G	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
ノア	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 標準装着車)		取付不可	—	—	—	—
ノア	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (標準装備DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ取り外し車)		未確認			未確認	
ノア	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	MZRA90W.95W	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-A
ノア	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	MZRA90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	未確認	USB-A
ノア	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	MZRA90W.95W	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	未確認	USB-A
ノアハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 標準装着車)		取付不可	—	—	—	—
ノアハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ Plus (ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (標準装備DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ取り外し車)		未確認			未確認	
ノアハイブリッド	R4(2022)/1～ R7(2025)/8	ZWR90W.95W	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｨｵ(ｺﾈｸﾃｯﾄﾞﾅﾋﾞ 対応)付車 (ﾒｶｰｵﾌﾞｼｮﾝDVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 非装着車)		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	○	○	USB-A

※注意事項
△・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) **Plus**とディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

(DVD/CDプレーヤー)

2026年5月29日

＜適合に関するご注意＞

マイナーチェンジや一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。

【車名】 【年式】 【型式】 【ナビ種類（ディスプレイオーディオ仕様）】 【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リモコン表示	接続先車両USBタイプ
						CD	DVD		
ノアハイブリッド	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	ZWR90W.95W	10.5インチ「イスア」レター「イオ」 Plus （コネクティッド「ナビ」対応）付車 （メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車 ）		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	未確認	USB-A
ノアハイブリッド	R7(2025)/9～ R8(2026)/4	ZWR90W.95W	8インチ「イスア」レター「イオ」(コネクティッド「ナビ」対応)付車 （メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車 ）		AV-CDV01 ¥12,100	△※	○	未確認	USB-A
ノアハイブリッド	R8(2026)/5～	ZWR90W.95W	10.5インチ「イスア」レター「イオ」 Plus （コネクティッド「ナビ」対応）付車 （メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車 ）		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	未確認	USB-C
ノアハイブリッド	R8(2026)/5～	ZWR90W.95W	8インチ「イスア」レター「イオ」(コネクティッド「ナビ」対応)付車 （メーカオプションDVDプレーヤー 非装着車 ）		AV-CDV01 ¥12,100	△※	○	未確認	USB-C
ハイエース	R8(2026)/2～	GDH2##,TRH2##	8インチ「イスア」レター「イオ」 Plus （コネクティッド「ナビ」対応）付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハイエース	R8(2026)/2～	GDH2##,TRH2##	8インチ「イスア」レター「イオ」(コネクティッド「ナビ」対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハイラックス	R8(2026)/6～	GUN226	12.3インチ「イスア」レター「イオ」(コネクティッド「ナビ」対応)付車		調査中				
ハリアー	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MXUA80.85	12.3インチ「イスア」レター「イオ」 Plus （コネクティッド「ナビ」対応）JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MXUA80.85	12.3インチ「イスア」レター「イオ」(コネクティッド「ナビ」対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	MXUA80.85	8インチ「イスア」レター「イオ」(コネクティッド「ナビ」対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー	R7(2025)/6～	MXUA80.85	12.3インチ「イスア」レター「イオ」 Plus （コネクティッド「ナビ」対応）JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー	R7(2025)/6～	MXUA80.85	12.3インチ「イスア」レター「イオ」(コネクティッド「ナビ」対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUH80.85	12.3インチ「イスア」レター「イオ」 Plus （コネクティッド「ナビ」対応）JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUH80.85	12.3インチ「イスア」レター「イオ」(コネクティッド「ナビ」対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUH80.85	8インチ「イスア」レター「イオ」(コネクティッド「ナビ」対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△※	×※	—	USB-C
ハリアー ハイブリッド	R7(2025)/6～	AXUH80.85	12.3インチ「イスア」レター「イオ」 Plus （コネクティッド「ナビ」対応）JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C

※注意事項

△・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。

×・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusとディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある [POWER/VOLUME/ノ] または [電源/スイッチ] を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】【年式】【型式】【ナビ種類 (ディスプレイオーディオ仕様)】【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
ハリアー ハイブリッド [次ページにも同名(シリーズ)車両の適合あり]	R7(2025)/6～	AXUH80.85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
ハリアー PHEV	R4(2022)/10～ R7(2025)/5	AXUP85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー PHEV	R7(2025)/6～	AXUP85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ハリアー PHEV	R7(2025)/6～	AXUP85	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
bz4x	R4(2022)/5～ R7(2025)/9	XEAM10 YEAM15	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
bz4x	R7(2025)/10～ (一部改良後)	XEAM11.15	14ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～	MXWH60.65 ZVW60.65	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～	MXWH60.65 ZVW60.65	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
プリウス	R5(2023)/1～	MXWH60.65 ZVW60.65	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
プリウスPHEV	R5(2023)/1～	MXWH61	12.3ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
プリウスPHEV	R6(2024)/10～	MXWH61	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
ヤリス	R6(2024)/2～	MXPA10.15 KSP210	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリス	R6(2024)/2～	MXPA10.15 KSP210	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C
ヤリス	R8(2026)/3～	MXPA10.15 KSP210	10.5ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞPlus(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスハイブリッド	R6(2024)/2～	MXPH14.17	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ Plus (ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスハイブリッド [次ページにも同名(シリーズ)車両の適合あり]	R6(2024)/2～	MXPH14.17	8ｲﾝﾁﾞｲｽﾌﾟﾚｲｵｰﾃﾞｻﾞ(ｺﾅｸﾃｨｯﾄﾞﾋﾞﾀﾞ)対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	×	—	USB-C

※注意事項
△・・・・・・・・・ ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。
×・・・・・・・・・ ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusとディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】【年式】【型式】【ナビ種類(ディスプレイオーディオ仕様)】【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
ヤリスハイブリッド [次ページにも同名(シリーズ)車両の適合あり]	R8(2026)/3~	MXPH14.17	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
GRヤリス	R6(2024)/4~	GXPA16	8インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
GRヤリス	R6(2024)/4~	GXPA16	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	調査中	○	—	USB-C
ヤリスクロス	R6(2024)/2~	MXPB10.15	8インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスクロス	R6(2024)/2~	MXPB10.15	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ヤリスクロス	R8(2026)/3~	MXPB10.15	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R6(2024)/2~	MXPJ10.15	8インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R6(2024)/2~	MXPJ10.15	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ヤリスクロスハイブリッド	R8(2026)/3~	MXPJ10.15	10.5インチディスプレイオーディオPlus(コネクティッドナビ対応)		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ライズ	R7(2021)/11~	A200A.A210A	9インチディスプレイオーディオ付車		取付不可	—	—	—	USB-A
ライズハイブリッド	R7(2021)/11~	A202A	9インチディスプレイオーディオ付車		取付不可	—	—	—	USB-A
RAV4	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	MXAA52.54	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RAV4	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	MXAA52.54	10.5インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-A
RAV4	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	MXAA52.54	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	AXAH52.54	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-A
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10~ R7(2025)/12	AXAH52.54	10.5インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-A

※注意事項
△…………… ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。
×…………… ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusとディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。

<適合に関するご注意>
一部改良の際に【型式】が変更されていない車両があります。
【車名】【年式】【型式】【ナビ種類(ディスプレイオーディオ仕様)】【USBポート形状】の全てが一致していることをご確認ください。
色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

記載の価格には10%の消費税が含まれています。

車 両 情 報					DVD/CDプレーヤー				
車名	年式	型式	ナビ種類	ナビ画像	品番	再生機能		リア モニター 表示	接続先車両 USBタイプ
						CD	DVD		
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	AXAH52.54	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-A
RAV4ハイブリッド	R8(2026)/1～	AXAN64	12.9インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		取付不可	—	—	—	USB-C
RAV4 PHEV	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	AXAP54	10.5インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		調査中				
RAV4 PHEV	R4(2022)/10～ R7(2025)/12	AXAP54	10.5インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		調査中				
ランドクルーザー300	R7(2025)/4～	FJA300W VJA300W	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ランドクルーザー300	R7(2025)/4～	FJA300W VJA300W	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～	GDJ250W TRJ250W	12.3インチディスプレイオーディオ Plus (コネクティッドナビ対応)JBL付車		AV-CDV01 ¥12,100	○	○	—	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～	GDJ250W TRJ250W	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～	GDJ250W TRJ250W	8インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)付車		AV-CDV01 ¥12,100	△ ※	× ※	—	USB-C
ルーミー	R6(2024)/12～	M900A.M910A	9インチディスプレイオーディオ付車		取付不可	—	—	—	USB-A

※注意事項
△…………… ○アーティスト名などのディスク情報は表示できません。
×…………… ○再生機能がありません。

- ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusとディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) の判別方法は最終ページをご覧ください。
- ディスプレイオーディオが本製品を認識しない、メディアが再生できないなどの症状が発生した場合は、本製品を取り外した状態でディスプレイオーディオの再起動をお試しください。
一度の再起動で症状が改善されない場合は、ディスプレイオーディオの再起動を複数回お試しください。
- ディスプレイオーディオの再起動は、ディスプレイ付近にある【POWER/VOLUMEノブ】または【電源スイッチ】を3秒以上長押ししてください。


「ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus」

「ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)」


判別方法

ディスプレイ画面のインチ数が同じで適合表情報では判別できない車両の場合、下記方法で判別することができます。

- 車両ディスプレイ メインメニュー内の「コネクティッド」を選択し
「T-Connect 設定」をタッチ



- 「契約プランの確認/追加/契約」をタッチ



- 【オプションサービス】内の記載内容で確認できます

コネクティッドナビ(車載ナビ 有) → ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus
コネクティッドナビ → ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)

