ＡＤＬ－１１
ＡＤＫ－９８　オートドアミラーコントローラー　取付不可能車種情報

２０１２年6月11日現在

メーカー名	車種名	年式	型式
三菱	ｉ（アイ）	H18/1～	ＨＡ１Ｗ
マツダ※	ＣＸ－5	H24/12～	ＫＥＥＦＷ／ＫＥＥＡＷ
			ＫＥ２ＦＷ／ＫＥ２ＡＷ
	ＣＸ－７	H18/12～	ＥＲ３Ｐ
	アクセラ	H21/6～	ＢＬ５ＦＰ／ＢＬＥＦＰ／ＢＬＥＡＰ
	アテンザ	H20/1～	ＧＨ５ＡＳ／ＧＨ５ＦＳ／ＧＨＥＦＳ
			ＧＨ５ＡＷ／ＧＨ５ＦＷ／ＧＨＥＦＷ
			ＧＨ５ＡＰ／ＧＨ５ＦＰ／ＧＨＥＦＰ
	ビアンテ	H20/5～	ＣＣ３ＦＷ／ＣＣＥＡＷ／ＣＣＥＦＷ
	プレマシー	H17/2～ H19/8	ＣＲ３Ｗ／ＣＲＥＷ
	プレマシー	H19/9～	ＣＷＥＦＷ／ＣＷＥＡＷ
	デミオ	H22/7～	ＤＥ３ＦＳ／ＤＥ５ＦＳ／ＤＥ３ＡＳ
	MPV	H18/2～	ＬＹ３Ｐ

※上記以外の車両でもエンジン停止後、約４０秒間車両ドアミラー格納スイッチでドアミラー開閉操作を行った際、ドアミラーが動作する車両（主にマツダ車等）にはオートドアミラーコントローラーの取り付けは出来ませんのでご購入前に必ずご確認頂きますよう宜しくお願い致します。