

Informe Técnico de Servicio

Cliente: Richard Castro,
Condominio Vista Horizonte
Dirección: Lago Zenteno #1211, Viña del Mar, Valparaíso.
Fecha de trabajo: 07 de diciembre del 2025

ANTECEDENTES DEL SERVICIO

Se realizó la desobstrucción del conector principal utilizando tecnología de alta presión, siendo el último punto en la cámara afectada el lugar donde convergen todas las aguas residuales de la torre número uno.
Este trabajo requirió una labor exhaustiva, incluyendo el uso del sistema de hidrojet al interior de la cámara.

Durante la intervención, en conjunto con el Sr. Administrador, se evidenció que el origen del problema fue la acumulación de:

- Toallas húmedas
- Papel higiénico en grandes cantidades
- Textiles como apósitos femeninos y pañales de bebé
- Grasa solidificada y aceites

Conclusión técnica

Se sugiere implementar un plan de mantenimiento preventivo periódico para evitar futuras obstrucciones y minimizar el riesgo de daños mayores en la red.

- Lavado con hidrojet.
 - Control de raíces.
 - Limpieza de cámaras afectadas por infiltraciones.
 - Revisión de sedimentos y comportamiento hidráulico.

Con ello se asegura continuidad operativa y se evitan obstrucciones no programadas.

Valor servicio \$500.000.---
