

CHƯƠNG 7 (TIẾP THEO) THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN-KHÍ NÉN

- I. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN- KHÍ NÉN
- II. CÁC CỔNG LOGIC
- III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ
 - A. BIỂU DIỄN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
 - B. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THEO TẦNG BÀI TẬP
 - C. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THEO NHỊP BÀI TẬP
 - D. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KẾT HỢP BÀI TẬP
 - E. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ BẢNG (PANEL) ĐIỀU KHIỂN BÀI TẬP




1. Nguyên tắc điều khiển theo nhịp:

- a. Trong Sơ đồ hành trình bước: một bước tương ứng một nhịp (Step);
- b. M<u>ôt nhịp</u> ứng với <u>1 Flipflop</u>/ 1 Rơ le)

b. Khi một nhịp kích hoạt, thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ:

Qui trình công nghệ có:

Program /A+B+B-A-/





2. Các bước thiết kế mạch theo nhịp

2.1 Các bước thiết kế mạch 4 nhịp

Xem VIDEO 01

Một qui trình công nghệ có thể được diễn đạt bằng một trong 4 phương thức sau:

b. Qui trình công nghệ: máy phay tự động:

Bước 1: Xi lanh A+: kẹp giữ phôi

Bước 2: Xi lanh B+: Phay

Bước 3: Xi lanh B-: lùi về


Bước 4: Xi lanh A-: Nhả phôi

c. Sơ đồ hành trình bước máy phay tự động:

Bước thực hiện		1	2	3	4
Xi lanh A	S2 S1				
Xi lanh B	S4				
Aligilii b	S3				


d. Program /A+B+B-A-/

a. Máy phay tự động (video):






Bước 1: Phác thảo mạch khí nén (Mạch động lực)



Bước 2: Sơ đồ hành trình bước


Program /A+B+B-A-/






Bước 3: Lập bảng thực hiện qui trình theo 4 nhịp (step)

a. Yêu cầu: Van đảo chiều 5/2: 2 coil



Nhịp (Step)	1	2	3	4
Hành trình piton	A +	B+	B-	Α-
Tín hiệu ra (Output)	Y1	Y3	Y4	Y2
R-S FlipFlop (Xử lý)	K1	К2	К3	К4
Tín hiệu vào (Công tắc hành trình, (Input)	Start^S1	S2	S4	S3

b. Yêu cầu: Van đảo chiều 5/2: 1 coil



Nhịp (Step)	1	2	3	4
Hành trình piton	A+	B+	B-	Α-
Tín hiệu ra (Output)	Y1	Y1 Y3	Y1 Y3=0	Y1=0
R-S FlipFlop (Xử lý)	K1	K2	К3	К4
Tín hiệu vào (Công tắc hành trình, (Input)	Start^S1	S2	S4	S3

Tín hiệu ra Y:

Y1 = K1 Y3 = K2 Y4 = K3 Y2 = K4

Tín hiệu ra Y: Y1 = (K1 v K2 v K3)


Y3 = K2



Bước 4a: Mạch thiết kế mạch điện điều khiển và mô phỏng

a. Yêu cầu: Van đảo chiều 5/2: 2 coil

a. Mach khi nen




Program /A+B+B-A-/

State	Diagram

Designation	Quantity value	0	1	2	3	4	5	6
XI LANH A	Position mm	200 - 150 - 100 - 50 -						
XI LANH B	Position mm	200 - 150 - 100 - 50 -				1		

b. Mach dien dieu khien



Tín hiệu ra Y:

$$Y1 = K1$$

$$Y3 = K2$$


$$Y4 = K3$$

$$Y2 = K4$$



Bước 4b: Mạch thiết kế mạch điện điều khiển và mô phỏng






Program /A+B+B-A-/

State Diagram

Designation	Quantity value	2	3	4	5	6
XI LANH A	Position mm	100		\int		
Y1	Switching position	a 0				
XI LANH B	Position mm	100			1	
Y3	Switching position	a 0				





2.2. Các bước thiết kế mạch 6 nhịp

Xem VIDEO 02

Ví dụ 01: Qui trình máy dập phôi tự động - van 5/2: 2 coil

a. Trình tự dập thực hiện như sau:

Bước 1: A+ đi ra đẩy chi tiết từ phễu cấp phôi vào vị trí gá đặt chi tiết và thực hiện kẹp chặt.

Bước 2: B+ đi ra tiến hành dập chi tiết


Bước 3: Khi dập xong thì Pittông B- sau đó quay về

Bước 4: Sau đó Pittông A- quay về để tháo chi tiết


Bước 5: C+ đi ra tiến hành đẩy chi tiết vào máng chứa

Bước 6: C- quay về. Kết thúc 1 chu kỳ làm việc.

b. Sơ đồ hành trình bước:




c. Program /A+B+B-A-C+C-/






Bước 1: Phác thảo mạch khí nén – van 5/2: 2 coil



Bước 2: Lập biểu đồ hành trình bước Program /A+B+B-A-C+C-/





Bước 3: Lập bảng thực hiện qui trình theo 6 nhịp (step)- SET

Program /A+B+B-A-C+C-/

Nhịp thực hiện	1	2	3	4	5	6
Hành trình pitong (Cơ cấu chấp hành)	A+	B+	B-	Α-	C+	C-
Tín hiệu ra (điều khiển) (Output)	Y1	Y3	Y4	Y2	Y5	Y6
R-S FlipFlop (Xử lý)	K1	К2	К3	К4	K5	К6
Tín hiệu vào (Công tắc hành trình, nút ấn) (Input)	Start^S5	S2	S4	S3	S1	S6

Tín hiệu ra Y: Y1 = K1

Y3 = K2

Y4 = K3


Y2 = K4

Y5 = K5

Y6 = K6



Bước 4: Mạch thiết kế mạch điện điều khiển và mô phỏng





Trường Đại Học **Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh** Khoa Cơ khí Chế tạo máy

2.3 Các bước thiết kế mạch 6 nhịp

Xem VIDEO 03

B. Ví dụ 02: Qui trình máy dập phôi tự động - van 5/2: 1 coil

a. Trình tự dập thực hiện như sau:

Bước 1: A+ đi ra đẩy chi tiết từ phễu cấp phôi vào vị trí gá đặt chi tiết và thực hiện kẹp chặt.

Bước 2+3: B+ tiến hành dập chi tiết, dừng thời gian T= 1 s


Bước 3: Pittông B- sau đó quay về

Bước 4: Sau đó Pittông A- quay về để tháo chi tiết


Bước 5: C+ đi ra tiến hành đẩy chi tiết vào máng chứa

Bước 6: C- quay về. Kết thúc 1 chu kỳ làm việc.

b. Sơ đồ hành trình bước:




c. Program /A+B+(T)B-A-C+C-/






Bước 1: Phác thảo mạch khí nén

Yêu cầu: Van đảo chiều 5/2 - 1 Coil



Bước 2: Lập sơ đồ hành trình bước

Program /A+B+(T)B-A-C+C-/





Bước 3: Lập bảng thực hiện qui trình theo 6 nhịp (step)

Program /A+B+(T)B-A-C+C-/

Nhịp thực hiện	1	2	3	4	5	6
Hành trình pitong	A+	A+	A+	Α-		
(Cơ cấu chấp hành)		B+	B-			
					C+	C-
Tín hiệu ra (điều khiển)	Y1	Y1	Y1	Y1=0		
(Output)		Y3	Y3=0			
,					Y5	Y5=0
R-S FlipFlop (Xử lý)	K1	К2	К3	К4	K5	К6
Tín hiệu vào (Ctắc h. trình, nút ấn)Input)	Start^S5	S2	S4 ^ T	S3	S1	S6

Tín hiệu ra Y:


Y1 = K1 v K2 v K3


Y3 = K2


Y5 = K5



Bước 4: Mạch thiết kế mạch điện điều khiển và mô phỏng - SET









2.4 Các bước thiết kế mạch 8 nhịp

Xem VIDEO 04

Qui trình máy khoan 2 lỗ tự động

a. YÊU CẦU QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ

Bước 1: Xi lanh A+ kẹp chi tiết

Bước 2: Xi lanh B+ Khoan lỗ thứ 1

Bước 3: Xi lanh B- Luì về

Bước 4: Xi lanh C+ Dịch chuyển sang vị trí khoan lỗ 2

Bước 5: Xi lanh B+ Khoan lỗ thứ 2


Bước 6: Xi lanh B- Luì về

Bước 7: Xi lanh C- Luì về


Bước 8: Xi lanh A- Luì về

Chi tiết được lấy ra bằng tay. Kết thúc chu kỳ làm việc.

b. Sơ đồ hành trình bước:




c. Program /A+B+B-C+B+B-C-A-/






Bước 1: Phác thảo mạch khí nén:



Bước 2: Sơ đồ hành trình bước Program /A+B+B-C+B+B-C-A-/





Bước 3: Lập bảng thực hiện qui trình theo 8 nhịp (step)

Program /A+B+B-C+B+B-C-A-/

Nhịp thực hiện	1	2	3	4	5	6	7	8
Hành trình pitong (Cơ cấu chấp hành)	A+	B+	B-	C+	B+	B-	C-	A -
Tín hiệu ra (điều khiển) (Output)	Y1	Y3	Y4	Y5	Y3	Y4	Y6	Y2
R-S FlipFlop (Xử lý)	К1	К2	КЗ	К4	К5	К6	К7	К8
Tín hiệu vào (Công tắc hành trình,) (Input)	Start^S1	S2	S4	S3	S6	S4	S3	S5

Tín hiệu ra Y:


Y1 = K1 Y3 = K2 Y4 = K3 Y5 = K4 Y3 = K5 Y4 = K6 Y6 = K7 Y2 = K8

Tín hiệu Y rút gọn: Y1 = K1 Y3 = K2 v K5 Y4 = K3 v K6 Y5 = K4 Y6 = K7 Y2= K8

Tín hiệu vào S3, S4 lặp lại 2 lần, cho nên ta lắp qua rơ le trung gian KS3, KS4.



Bước 4: Mạch thiết kế mạch điện điều khiển và mô phỏng - SET





Trường Đại Học Sư Phạm Kỷ Thuật TP. Hồ Chí Minh Khoa Cơ khí Chế tạo máy

BÀI TẬP CHƯƠNG 7:

C. THIẾT KẾ THEO NHỊP ĐIỆN – KHÍ NÉN

Nhóm 1: Tên của Sinh viên từ A- K: Bài: 1,2

Nhóm 2: Tên của Sinh viên từ L- Z: Bài: 3,4

I. BÀI TẬP P.P THIẾT KẾ THEO NHỊP ĐIỆN- KHÍ NÉN QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ:

- 1. Phác thảo mạch khí nén;
- 2. Biểu đồ hành trình bước;
- 3. Lập bảng điều khiển qui trình;
- 4. Thiết kế và mô phỏng trên phần mềm: **Simulation Pneumatics FluidSim 4.2.** (Khi mô phỏng cho hiển thị State diagram)

Lưu ý: Bước 1 và bước 2 của qui trình công nghệ đã cho biết.

Sinh viên thực hiện Bước 3 và Bước 4.

Sau khi mô phỏng xong, mạch hoạt động. Sinh viên thực hiện:

- Copy dưới dạng Object "mạch khí nén, mạch điện điều khiển và State Diagram" trong FluidSim.
- Chuyển sang Word và dán vào.
- Lưu bài tập làm được dưới dạng File Word hoặc PDF.

II. BÀI TẬP THAM KHẢO THÊM: (03 BÀI)



I. CÁC QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHO BÀI TẬP

NHÓM 1: Bài 1,2

1. Ví dụ 01: Qui trình chiết rót - định lượng tự động


Hệ thống gồm 2 xy lanh:

- Xy lanh 1A dùng để định lượng theo thể tích nguyên liệu vào chai, khi đi ra và dừng thời gian T;
- Xy lanh **2A** dùng để định vị chai trong quá trình chiết rót và định lượng.

Yêu cầu:

- Tại S2 xy lanh 1A dừng thời gian T = 1 giây
 để định lượng;
- Chế độ làm việc: Nút ấn (1 chu kỳ) hoặc
 Công tắc (Tự động-AUTO);
- Khi mô phỏng cho hiển thị trạng thái: Xi lanh **A, B**. Thời gian dừng **T.**


Program /1A+(T)1A-2A-2A+/






a. Yêu cầu mạch khí nén:

Mach khi nen



b. Sơ đồ hành trình bước:

Program /1A+(T)1A-2A-2A+/






2. Ví dụ 02: Hệ thống đóng gói tự động

- Một hệ thống tự động trong dây chuyền đóng gói sản phẩm, mỗi hộp chứa 4 chi tiết, các chi tiết này được cung cấp từ băng tải.
- Xy lanh A có nhiệm vụ tạo chuyển động quay của mâm xoay, mâm xoay này chỉ xoay một chiều thông qua cơ cấu cóc (quá trình xy lanh A đi ra thì mâm sẽ xoay 90°, quá trình đi về không làm di chuyển xoay).
- Xy lanh B mang 4 phễu hút chân không di chuyển theo hướng lên hoặc xuống để hút chi tiết bỏ vào hộp.
- Xy lanh C có nhiệm vụ tạo chuyển động di chuyển theo hướng ngang của xy lanh B để di chuyển chi tiết từ băng tải tới hộp chứa. Các chi tiết được băng tải di chuyển theo 2 hàng.
- Các phễu hút chân không được di chuyển lên hoặc xuống để hút hoặc nhả vật vào hộp.


Program /A+B+B-C-B+B-C+A-/




Yêu cầu:

- Chế độ làm việc: Nút ấn (1 chu kỳ) hoặc Công tắc (Tự động-AUTO);
- Khi mô phỏng cho hiển thị trạng thái: Xi lanh A, B, C.
 Tín hiệu ra Y7.





b. Sơ đồ hành trình bước: Program /A+B+B-C-B+B-C+A-/






NHÓM 2: Bài 3,4

3. Ví dụ 03: Máy gấp tôn tự động QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ

Khi ta bậc công tắc hoặc nhấn nút thì pittông A đi ra kẹp chặt phôi. Sau đó pittông B đi ra uốn cong phôi lần đầu với góc 90°. Sau đó pittông B lùi về và pittông C đi ra thực hiện uốn cong phôi lần hai với hình dáng giống với chữ U, sau đó pittông C lùi về. Khi pittông C lùi về thì pitông A cũng lùi về và phôi được lấy ra, tiếp tục một chu kỳ làm việc mới.

Program /A+B+B-C+C-A-/




Yêu cầu:

- Xi lanh A, C dùng van đảo chiều 5/2: 1 coil,
- Xi lanh B dùng van 5/2: 2 coil;
- Chế độ làm việc: **Nút ấn** (1 chu kỳ) <u>hoặc</u> **Công tắc** (Tự động-AUTO);
- Khi mô phỏng cho hiển thị trạng thái: Xi lanh A, B, C. Tín hiệu ra Y1, Y5.




a. Yêu cầu mạch khí nén:

Xi lanh A, C van đảo chiều 5/2: 1 coil, Xi lanh B dùng van 5/2: 2 coil;



b. Sơ đồ hành trình bước:

Program /A+B+B-C+C-A-/







4. Ví dụ 04: Hệ thống xếp chai tự động

Một hệ thống xếp chai tự động: mỗi hộp xếp vào 4 chai.

- Xy lanh 1A đi ra có nhiệm vụ đẩy hộp đến vị trí để xếp chai.
- Xi lanh 2A lần lượt đẩy 4 chai vào hộp.
- Sau đó xi lanh 1A lùi về. Kết thúc 1 chu kỳ làm việc.

a. Mạch khí nén:





b. Sơ đồ hành trình bước:

Bước thực hiện		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Xi lanh 1A	<u>S2</u>		<mark>S2</mark>									
Ariami IA	S1	/ /	S4		S	4	S	4	S	4		<mark>S1</mark>
		- 1	,,,	4							-	-
Xi lanh 2A	S4											
Al Iailli ZA	S3	\	<u>53</u>							53	<i>,</i>	

Yêu cầu: - Chế độ làm việc: **Nút ấn** (1 chu kỳ) hoặc **Công tắc** (Tự động-AUTO); **Reset** bộ đếm bằng tay. - Khi mô phỏng cho hiển thị trạng thái: Xi lanh **A, B.**



Bước 3: Lập bảng thực hiện qui trình theo 3 nhịp (step)

4 mal Program /1A+ 2A+2A- 1A-/

Nhịp (Step)	1		3	
Hành trình pitong (Cơ cấu chấp hành)	1A+	2A+	2A-	1A-
Tín hiệu ra Y (Output)	Y1	Y3	Y4	Y2
R-S FlipFlop (Xử lý)	К1		К2	К3
Tín hiệu vào nhịp (Input)	Start^S1	<mark>S2</mark> Quá trình đếm xem như một nhịp- nhịp 2		C
		S3	S4	S3 *

Tín hiệu vào nhịp 3: Tín hiệu ra Counter (bộ đếm): C

Khi đếm xong, xi lanh 2A phải lùi về chạm S3, thì Y2 có điện để 1A-

Tín hiệu ra Y: Y1 = K1 $Y3 = K2^S3$ $Y4 = K2^S4$ $Y2 = K3^S3$

Tín hiệu vào S3 lặp lại 2 lần, cho nên ta lắp qua rơ le trung gian KS3.





II. BÀI TẬP THAM KHẢO THÊM: (03 BÀI)

Bài 01: TRẮC NGHIỆM KÉO THẢ (ĐIỀN THÊM)

Qui trình có sơ đồ hành trình bước như hình sau:

Điền các tiếp điểm còn thiếu vào mạch điện điều khiển:








Bài 02: TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÚNG:


Cho mạch điều khiển điện-khí nén như Hình. Hãy chọn đúng tương ứng Sơ đồ hành trình bước






Bài 03: Thiết kế và Mô phỏng ứng dụng van 3/2-1 coil

1. Cho mạch khí nén:



2. Sơ đồ hành trình bước:



Lưu ý: Bước 1 và bước 2 của qui trình công nghệ đã cho biết.

Sinh viên thực hiện Bước 3 và Bước 4.

Sau khi mô phỏng xong, mạch hoạt động. Sinh viên thực hiện:

- Copy dưới dạng Object "mạch khí nén, mạch điện điều khiển và State Diagram" trong FluidSim.
- Chuyển sang Word và dán vào.
- Lưu bài tập làm được dưới dạng File Word hoặc PDF.