



مركز الفحص الذي تثق به

تقرير فحص مركبة Vehicle Inspection Report

Date 06/12/2025

التاريخ

Time 9:30 PM

الوقت

LAND CRUISER VXR

نوع المركبة

رقم الشاصي

لون المركبة

ابيض

2016/6

مويل المركبة

331155KM

العداد الحالي

الاجزاء الكهربائية

ELECTRIC

- البطارية %59

- كسر في حساس الباركينج الامامي يسار

- الليت الامامي يمين مبدل

-

-

-

-

-

-

Other



مُرفق تقرير AUTEL

التواير إنتاج 2024

الرنقات مبدلة

كسر في فتحة المكيف الخلفي يسار

كفر أسفل الداعمية الخلفية يسار

لا يوجد

شحفات على الدواسة يمين يسار

يوجد استيكير ابيض على قوانم

الابواب الامامية و الخلفية من

الداخل

كسر في الداعمية الامامية + النikel

كرום يمين من أسفل

داخليّة السيارة مستهلكة

قطع في فرش كرسي السائق من

جهة اليسار

BODY



- السيارة ملمعة بولاش بالكامل

- الدعامية الامامية و الخلية مصبوغه +

- تزويد و تعديل

- البونيت مصبوغ لكر تجميلي

- المدقار الامامي + الخلفي يمين مصبوغ

- اكر تجميلي

- قائم السقف يمين يسار مصبوغ لكر

- تجميلي

- الباب الامامي + الخلفي يمين مصبوغ لكر

- قائم النص يمين يسار مصبوغ لكر

- الدبة الخلفية مصبوغة لكر تجميلي +

- تزويد جناح من اعلى

- المدقار الخلفي يمين مصبوغ معجون

- بعض الاجزاء من الاسفل

- المدقار الامامي + الخلفي يسار مصبوغ

- معجون بعض الاجزاء

- الباب الامامي + الخلفي يسار مصبوغ معجون

- ضربة في الباب الامامي يسار

- السقف مصبوغ لكر تجميلي

Mechanic

ميكانيك



فلتر هواء الماكينة بحاجة إلى تنظيف
بالهواء

ليك في غطاء التبیت يمين يسار
التیرموسات مبدل

الرديات والمروحة مبدلین
پیار

ضربة في قاعدة حامل الهینه الامامیه
پیار

صدا في الاکزو

بوشات الاستبلایزر لینک رود الخلفی حالة
سینه يمين يسار

فك في براغي الشافت الامامي والخلفي
السيارة بحاجة الى غسيل بالبخار

Chassis



Transmission



فك في براغي بين القير والدبل
+ الدبل مبدل

يوجد زیرت على القير من

الخلف

نوع الفحص:

الشروط والاحكام

Terms and Conditions

1. The center is not responsible for any malfunctions that occur during or after the examination.
2. The center is responsible for the result of the examination at the time of the examination only and is not responsible after the vehicle has left the examination.
3. This examination is not approved by the Licensing Department.
4. The center is not responsible for any personal items inside the car during the examination.
5. This report is for the condition of the vehicle according to the reading of the devices.

1. المركز غير مسؤول عن اي اعطال تحدث أثناء الفحص او بعده.
2. المركز مسؤول عن نتيجة الفحص وقت الفحص فقط وغير مسؤول بعد خروج المركبة من الفحص.
3. هذا الفحص غير معتمد لدى إدارة التراخيص.
4. المركز غير مسؤول عن اي اغراض شخصية داخل السيارة أثناء الفحص.
5. يعتبر هذا التقرير لحالة المركبة حسب قراءة الاجهزه في وقت الفحص.