操作 BIOS 或 ECO 网站可能会遇到的问题:

- 1. 系统的运行并不是铁打的稳定,有可能会出现建立 bios/eco 报借fall 或者结束步骤点击'sure'报借fall'的情况(close 步骤的话前提确保你的状态栏是 finish 状态),这种情况大可能是数据的反馈有问题,你可能刷新一下网页或者重新登陆一下就好了,如果反复多次刷新还是错误,请再联系管理员。
- 2. 当发起 BIOS 或者 ECO 事件时,如果<mark>弹窗"model is null</mark>",表示机种未添加到数据库,请联系管理员添加该机种。
- 3. 请注意每步操作完毕,请务必将状态栏切换到 finish 后再点击 sure 按钮,否则该步骤无法 close。
- **4.** 操作每步的间隔请不要太过频繁和密集, 否则邮件发送端容易被系统检测并封禁若干时间。
- 5. ECO 系统第六步,如果 checker <mark>不同意 pass</mark> 的话,请务必将
 check pass
 pass reject
 该栏切换到

reject。

6. 如果 TPR QA 收到 30 天还未导入 ECO 的邮件后,请在三天之内前往 TPR 网站填写情况说明,到时候系统会自动在 Delaypage 栏生成一个网页链接。三天后链接会自动消失。所以请务必在三天之内填写。