## 速度波动的调节

| 1、 | 、选择题<br>为了减小机械运转中周期性速度波动的程度,应在机械中安装( )。<br>A. 调速器 B. 飞轮 C. 变速装置 D. 减速器 |
|----|--|
| 2、 | 为了调节机械运转中非周期性速度波动的程度,应在机械中安装( )。<br>A. 飞轮 B. 增速器 C. 调速器 D. 减速器         |
|    | 机器中安装飞轮是为了 ( )。<br>A. 消除速度波动 B. 达到稳定运转 C. 减小速度波动 D. 使惯性力平衡             |
| 4、 | 机器中安装飞轮后,机器的速度波动得以 ( )。<br>A. 消除 B. 增大 C. 减小 D. 不变                     |
| 5、 | 对于作周期性速度波动的机械系统,一个周期中系统重力作功为 ( )。<br>A. 零 B. 小于零 C. 大于零 D. 不等于零的常数     |
| 6、 | 若不考虑其它因素,单从减轻飞轮的重量上看,飞轮应安装在()。<br>A. 高速轴上 B. 低速轴上 C. 任意轴上 D. 机器主轴上     |
| 7、 | 为了减轻飞轮的重量,飞轮最好安装在 ( )。 A. 任意构件上  |
|    | 合理的设计应是尽可能地把飞轮安装在机器中转速( )的轴上。A. 较低 B. 较高 C. 较高或较低 D. 不变                |

二、分析题