# 課題(1) コンセプト設計

学生番号 082150860 氏名 望月洋彰

# 1 ロボットの作業目的

#### i. 背景説明

新型コロナウイルスの影響により、オンライン化の普及が進みネットショッピングが一般的となった。このためこれまでより荷物を多く発送しなければいけない、そして発送に適した梱包をしなければならない状況となったため梱包作業の必要性が増した。この状況を踏まえて人件費削減や作業効率上昇を求め、梱包作業ロボットを製作していくことが必要だと感じたため今回梱包ロボットを設計していく。

#### ii. ロボットの概要

今回自分が考案するロボットは箱詰めロボットである。具体的には出来上がった 製品を箱詰めしていくロボットで、ベルトコンベアーから流れてくる製品を段ボ ール箱や容器に整列させて詰めていきます。

#### 2 スケッチ

作業空間のスケッチとロボットの作業風景のスケッチを図1に示す。

基本は左のレーンから流れてくる製品をアームでつかんで右のレーンにある容器に詰めていくロボットである。左右のベルトコンベアーを 300mmとしてその間の 600 mm の寸法にロボットを設置して稼働させる。ロボットは左から流れる製品をつかみ、反対側に回して箱にそれぞれ詰めていく。ロボットアームの全長は 700 mmでベルトコンベアの端までアームが届くようにしている。




図1 ロボットの作業風景

#### 3 基本構造

構造は垂直多関節型としてジョイント 1 は水平旋回、ジョイント 2,3,4 は垂直方向に 回転する回転機構として作成する。




図2 基本構造図とジョイント番号

#### 4 ロボットの寸法

ロボットの寸法、重量を図 3, 4 に示す。またロボットの作業空間については図 2 の作業風景に作業空間の寸法を載せた。

ロボットの寸法や重量についてはテキスト[3]や実際のロボット寸法[2]を参考に設定し、モータ選定やトルクの観点から適当な選定ができるように寸法を決めた。また作用風景の図にもあるように想定される作業場での範囲に合わせ、旋回にアームが邪魔にならず、またアームの長さが短くなりすぎないように設定し、全体として腕の長さが700 mmになるようにした。また重量についてはテキストを参考にモータ選定やトルクの関係からトルクが少なくなり、現実的な値となるように値を定めた。




図3 ロボットの寸法




図4 ロボットの重量

# 可動範囲についての図を5、6に示す

旋回のジョイント1については 180 度回ることを一回の操作で想定しており、そのためある程度余裕を持たせて 270 度回転できるように可動範囲を設定する。第 1 腕、第 2 腕、手首のジョイント 2、3、4 については製品を正しく配置できるようにそれぞれ 180 度の可動範囲を持たせるようにする。ただこれ以降の設計については簡易的に稼働での速度パターンそれぞれのモータ選定の際に考え、最大 90 度の範囲で速度パターンを設定し、それに基づいて稼働するものとして計算した。ジョイント 2、3、4 についての可動範囲は同じとなるので図 6 の可動範囲を同様にジョイント 3、4 も用いる。




図5 旋回の可動範囲




図 6 ジョイント 2, 3, 4 の可動範囲

#### 5 可搬重量

今回は製品を簡易的にペットボトルのようなものを想定し、可搬対象を 500g 程度とする。そのためこのロボットにおける可搬重量は余裕をもって 1 kg程度まで運べるように設計する。

## 6 速度パターン

今回想定している作業場ではベルトコンベアーがロボットの両脇にあるため、回転する過程で 180°回転する必要がある。そのため回転パターンとしては一回の台形の速度パターンで 180°回転させるように設計した。この時一回の旋回にかかる時間を遅くならないように 2 秒として計算し、この 2 秒でちょうど 180°回転するように設定する。また旋回や第一腕についてのトルクやモータ選定について許容できるような角加速度、最大角速度になるように速度パターンを調整し図 7 のような角速度パターンを考える。




図7 ジョイント1の速度パターン

# 課題② 設計計算

# 1. 各腕の長さと重量

各腕について長さと重量をそれぞれ下に示す。

第一腕:300 mm、1.25kgf 第二腕:300 mm、1.25kgf

つかみ装置:100 mm、0.75kgf

可搬重量:1kgf

この時の長さ、重量についてはモータ選定やトルク計算の際に適切な値になるように

調整し設定した。




図8 各腕の重量と寸法

#### 2. 旋回

- ii. 旋回開始時の必要トルクの見積もり 旋回開始時の必要トルクは図6についての旋回軸の角速度パターンより

$$\dot{\omega} = 4.186 (rad/s^2)$$

$$T = I\dot{\omega} = 46.48 (kgf cm)$$

損失分を考慮して必要トルク T=50 kgf cm として見積もる

## iii. モータ、歯車の選定

必要トルクを 50 kgf cm としてモーターを選定する際にトルクが大きすぎるため 減速機を付けて選定する。歯車の歯数比を 10 として計算する。

旋回に必要なトルクは T/N=5 kgf cm から計算する。

モータに必要なトルクは $\frac{T}{N} + J_A \dot{\omega} N (kgf cm)$ 

また条件 I/N<sup>2</sup>≤3J<sub>A</sub>をみたすようにカタログ[5]からモータを選定する。

モータのカタログより選定したモータ性能を表1に示す。

型式 RSF-11B 50

定格トルク TR (kgfcm) 20

定格回転速度 NR(r/min) 60

瞬時最大トルク TP(kgfcm) 85

慣性モーメント(kgfcms²) 0.05

表 1 旋回軸のモータ

## これより計算すると

負荷トルク TL=50/10+0.05\*4.18\*10=7.093 (kgfcm) < TR

負荷最高回転速度 NL=20 (r/min) < NR

負荷慣性モーメント I/N<sup>2</sup>= 0.111 (kgfcms<sup>2</sup>) <3JA

所要始動トルク T1=7.093+2\*3.14/60\*(0.11+0.05)\*20/0.5\*10=13.83 (kgfcm)

T1< TP

実効トルク

 $Tr = \sqrt{((13.8*13.8*0.5+7.09*7.09*(2-2*0.5)+0.35*0.35*0.5)/2)} = 8.546 \text{ (kgfcm)}$ 

Tr < TR

となり選定条件を満たす。




図 9 軸のトルクパターン

#### 歯車の選定

次に歯車について選定する。

歯車については歯車のカタログ[4]について選ぶ。モジュール 1 の SS 平面歯を用いて歯数比 10 となるように選定する。

歯数:z1=15、z2=150のSS1-15とSS1-150を用いることとする。

表 2 歯車の規格

歯車の種類	SS1-15	SS1-150
歯数	15	150
曲げ強さ	37.67 kgfcm	695.9 kgfcm
モジュール	m1	m1

曲げ強度に対する許容トルクは

Z1: 37.67 kgfcm > 5 kgfcm Z2: 695.9 kgfcm > 50 kgfcm

よって強度的には問題はないのでこの規格を使う。

#### 3. 第1腕

第1腕を持ち上げるのに必要なトルクは、腕が水平のとき最大で

必要トルク T= 1.25\*15+1.25\*45+0.75\*65+1\*70=193.75 kgfcm

よって必要トルクを 200 kgfcm とする。歯数比を 50 にすると T/N=4 kgfcm となるのでこれについて議論していく。第 1 腕についての加速度パターンについて考える。簡易的に速度パターンは一回の操作につき 1 秒で 90 度回転するように設計し、最大角速度、角加速度がモータ選定に適切な値となるようにパターンを考え、第 1 腕について加速度パターンを下の図に示す。




図10 第1腕の加速度パターン

この加速度パターンより

最大角速度: 22.5 r/min 最大角加速度: 7.065 rad/s<sup>2</sup>

旋回軸と同様な選定を行い、カタログ[5]から選ばれたモータを表2に示す。

表3 第1腕のモータ

型式	RSF-8B 50
定格トルク TR (kgfcm)	14
定格回転速度 NR(r/min)	60
瞬時最大トルク TP(kgfcm)	34
慣性モーメント(kgfcms²)	0.017

これより計算すると

負荷トルク TL=200/50+0.017\*7.065\*50=10.00 (kgfcm) < TR

負荷最高回転速度 NL=22.5 (r/min) < NR

負荷慣性モーメント I/N<sup>2</sup>= 0.01096 (kgfcms<sup>2</sup>) <3JA

所要始動トルク T1= 10+2\*3.14/60\*(0.011+0.017)\*22.5/0.33\*10 =11.98 (kgfcm)

T1< TP

実効トルク

 $Tr = \sqrt{((11.98*11.98*0.33+10*10*(1-2*0.33)+8.02*8.02*0.33)/2)}$ 

=7.166 (kgfcm) < TR

となり選定条件を満たす。




図11 第1腕のトルクパターン

# 歯車の選定

次に歯車について考える。歯車については歯車のカタログ[4]について選ぶ。歯数比 50 となるように選定すると、モジュール 1 の SS 平面歯を用いて歯数:z1=15、z2=150、z3=20、z4=100 の SS1-15、SS1-150、SS1-20、SS1-100 を用いることとする。

表 4 歯車の規格

歯車の種類	SS1-15	SS1-150	SS1-20	SS1-100
歯数	15	150	20	100
曲げ強さ	37.67 kgfcm	695.9 kgfcm	59 kgfcm	445 kgfcm
モジュール	m1	m1	m1	m1

曲げ強度に対する許容トルクはカタログ[4]より

Z1:38 kgfcm > 4 kgfcm Z2:696 kgfcm > 40 kgfcmZ3:59 kgfcm > 40 kgfcm

Z4: 445 kgfcm > 200 kgfcm

よって強度的には問題はないのでこの規格を使う。




図12 第1腕について歯数比

## 4. 第2腕

第2腕が回転するのに必要なトルクは、

必要トルク T= 1.25\*15+0.75\*35+1\*40=85 kgfcm

よって必要トルクを 100 kgfcm とする。歯数比を 30 にすると T/N=3.33 kgfcm となるのでこれについて議論していく。第 2 腕についての加速度パターンについて考える。簡易的に考え、速度パターンは一回の動作につき 1 秒で 90 度回転するように設計し、最大角速度、角加速度がモータ選定に適切な値となるようにパターンを考え、第 2 腕について加速度パターンを下の図に示す。




図13 第2腕の加速度パターン

この加速度パターンより

最大角速度: 40 r/min

最大角加速度:16.74 rad/s²

旋回軸と同様な選定を行い、カタログ[5]から選ばれたモータを表 2 に示す。(第 1 腕 と同じモータ)

表5 第2腕のモータ

型式	RSF-8B 50
定格トルク TR (kgfcm)	14
定格回転速度 NR(r/min)	60
瞬時最大トルク TP(kgfcm)	34
慣性モーメント(kgfcms²)	0.017

これより計算すると

負荷トルク TL= 100/30+0.017\*16.7\*30=11.87 (kgfcm) < TR

負荷最高回転速度 NL=40 (r/min) < NR

負荷慣性モーメント I/N2= 0.00563 (kgfcms2) <3JA

所要始動トルク T1= 11.8+2\*3.14/60\*(0.0059+0.017)\*40/0.25\*10

$$=15.66 \text{ (kgfcm)} < \text{TP}$$

実効トルク  $Tr = \sqrt{((15.6*15.6*0.25+11.8*11.8*(1-2*0.25)+8.08*8.08*0.25)/2)}$ 

=8.6007 (kgfcm) < TR

となり選定条件を満たす。




図14 第2腕のトルクパターン

#### チェーン、歯車の選定

モータを第 2 腕の近くに置きたいがモータの重量でトルクの値が上がってしまうので、第 1 腕のフレーム上でモータを配置し歯車とチェーンを用いて動力伝達を行う。図 12 に全体図を示す。

歯車については旋回軸で使用したモジュール1のSS平面歯

歯数:z1=15、z2=150のSS1-15とSS1-150を用いることとする。

表6 歯車の規格

歯車の種類	SS1-15	SS1-150
歯数	15	150
曲げ強さ	37.67 kgfcm	695.9 kgfcm
モジュール	m1	m1

曲げ強度に対する許容トルクは

Z1:37.67 kgfcm > 3.33 kgfcm

Z2:695.9 kgfcm > 100 kgfcm

よって強度的には問題はない。そのためこの規格を用いる。

チェーンについては歯数比が3になるようにする。

歯数: z3=10、z4=30

これよりカタログ[6]よりスプスロケット FBK35B10、FBK35B30 を用いるとする。

表 7 スプスロケットの規格

	FBK35B10	FBK35B30
歯数	10	30
歯幅(mm)	4.4	4.4
チェーンナンバ	35	35

Z4 について外形は 96 mmよりチェーンの張力 F=100/48=2.08 kgf チェーン、スプスロケットについては機械構造用炭素鋼よりこの張力よりも引張強さは大きく、強度は十分であると考えられる。




図15 第2腕の歯数比

# 5. 手首の曲げ、ひねり

手首について曲げに必要なトルクは

必要トルク T= 0.75\*5+1\*10=13.75 kgfcm

よって必要トルクを 20 kgfcm とする。歯数比を 10 にすると T/N=2 kgfcm となるのでこれについて議論していく。手首についての加速度パターンについて考える。簡易的に考え、速度パターンとしては一回の動作において、1 秒で 90 度回転するように設計し、最大角速度、角加速度がモータ選定に適切な値となるようにパターンを考え、手首について加速度パターンを下の図に示す。




図 16 第 3 腕の加速度パターン

この加速度パターンより

最大角速度: 17.14 r/min

最大角加速度: 14.35 rad/s²

旋回軸と同様な選定を行い、カタログ[5]から選ばれたモータを表4に示す。

表4 手首のモータ

型式	RSF-8B 30
定格トルク TR (kgfcm)	7.8
定格回転速度 NR(r/min)	100
瞬時最大トルク TP(kgfcm)	18
慣性モーメント(kgfcms²)	0.006

これより計算すると

負荷トルク  $TL = \frac{20}{10} + 0.006*14.35*10 = 2.86$  (kgfcm) < TR

負荷最高回転速度 NL=17.14 (r/min) < NR

負荷慣性モーメント I/N<sup>2</sup>= 0.0095 (kgfcms<sup>2</sup>) <3JA

所要始動トルク T1 = 2.86 + 2\*3.14/60\*(0.0095 + 0.006)\*17.14/0.125\*10

$$=5.09 \text{ (kgfcm)} < \text{TP}$$

実効トルク Tr= =√((5.09\*5.09\*0.125+2.86\*2.86\*(1-0.75)+0.625\*0.625\*0.125)/2) =2.17 (kgfcm) < TR

となり選定条件を満たす。




図 17 第 3 腕のトルクパターン

同様にモータの重量によってトルク増大を防ぐため、チェーンを用いることでモータを旋回台に置き選定する。チェーンについては図 14 に示すような形で用い、歯数比が 10 となるようにホイールを選定した。

歯数: Z1=15、Z2=25、Z3=10、Z4=20、Z5=10、Z6=30 第 2 腕と同様の規格 FBK35B についての歯数がそれぞれ合うように選んでおく。

			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	FBK35B15	FBK35B25	FBK35B20	FBK35B30
歯数	15	25	20	30
歯幅(mm)	4.4	4.4	4.4	

表8 スプスロケットの規格

トルクが第2腕と比べ小さくなるため強度に関しては十分であると考える。




図 18 手首のチェーンと歯数比

#### 6. つかみ装置

つかみ機構は製品をつかんで持ち上げるような操作ができるロボットハンドとする。 今回の製品の想定はペットボトルのような製品を箱詰めしていくロボットを想定しているので図 19 のようなつかみ機構があれば、製品をつかみ持ち上げて運ぶことができると考えた。今回はつかみの自由度が選定条件にならないのでつかみ機構の全体図である図 19 の規格を考えておく。




図 19 つかみ機構

## 7. 旋回台

ロボットが腕を水平にして最大可搬重量をつかんだときに最大のモーメントを受ける。 この時旋回台が自立するように設計する。


旋回台を一辺が 300 mmの正方形、高さ 400 mmのコントロールボックスで支えることとする。腕を水平にして旋回台の回転についての支点となるところに最大のモーメントがかかるときについて考える。歯車、チェーンの重さを考慮して第 1 腕を 1.25 kgf、第 2 腕を 1.25 kgf、手首 0.75 kgf とするとき支点にかかる最大モーメント Tb は

Tb= 1\*55+0.75\*50+1.25\*30=130 kgfcm

旋回台の重量をモーターや歯車の重量を足して 18 kgf とすると 回転しないように働くモーメント Tf は

Tf = 18\*15 = 270 kgfcm

これより回転しない方向のモーメントが十分に大きいので旋回軸の自立としては十分 な重量であると考える。



16

#### 8. 旋回軸

## i. 旋回軸径の決定

旋回軸の直径を 20 mmとなるようにする。

## ii. 旋回軸受けの選定

軸受け間距離 b を 150 mmとし旋回台内の寸法を下図に示す。旋回軸にかかるアームによるモーメントが 50 kgfcm である。モータを取り付ける際に歯車を取り付けているためモータからの荷重も考えると、モーターによる荷重を歯車の直径と負荷トルクから求める。軸にかかるアキシアル荷重はアームの重量と乗っているモーターや軸盤の重さを考慮して 15kgf として計算する。これらについて設定した条件を下に示す。上下に軸受けを取り付けそれぞれ軸受け $\alpha$ と $\beta$ とする。

アームのモーメント: M=50 kgfcm

歯車からの荷重: $Nm = 7.09/1.5 = 4.7288 \, kgf$ 

軸にかかるアキシアル荷重:N=15kgf

軸受け間距離: b=150 mm= 15 cm

モータ軸受け間距離( $\alpha$ ,モータ間): c = 70 mm = 7 cm




図21 軸受け間距離とかかる荷重

この軸受についてモーメントの釣り合いを考える。軸受け $\alpha$ と $\beta$ での静的モーメントの釣り合いを考えるとb,cをcmで代入して

$$\alpha : F_{r\beta} * b + Nm * c - M = 0$$
 (1)  
 $\beta : F_{r\alpha} * b + Nm(b - c) + M = 0$  (2)

また力の釣り合いから

$$F_{\alpha\beta} = N \tag{3}$$

これらの式について上で述べた条件を代入すると

軸受け
$$\alpha$$
: ラジアル荷重  $F_{r\alpha} = \left| -\frac{50+4.72*8}{15} \right| = \left| -5.855 \right| kgf = 5.855 kgf$ 

= 0.05738 kN

軸受け $\beta$ : ラジアル荷重:  $F_{r\beta} = \frac{50-4.72*7}{15} = 1.126 \, kgf = 0.01103 \, kN$ 

:アキシアル荷重: $F_{\alpha\beta} = 15 \, kgf = 0.147 \, kN$ 

よってこの条件で軸受けの選定を行っていく。

軸受け $\alpha$ 、 $\beta$ に取り付ける軸受け規格をカタログ[7]から選定し表 5 に示す

名称深溝玉軸受け 6704基本動定格荷重 Cr [kN]1.15基本静定格荷重 Cor [kN]0.73

16.1

表 5 軸受けの規格

軸受け $\alpha$ はラジアル荷重だけなので軸受け $\beta$ について同等価ラジアル荷重  $\Pr$  を求めていく。

軸受けの規格を用いて計算すると

e=0.37 < Fa/Fr

係数 fo

よって X=0.56,Y=1.17 から

Pr=0.56\*0.011+1.17\*0.147= 0.1787 kN

また、軸受け $\alpha$ についてはPr=Fr=0.05738kN

これより寿命計算式(4)について

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60 * n} * \left(\frac{Cr}{P}\right)^3 \tag{4}$$

軸受けの規格を代入すると

 $\alpha \, : L_{10h} = 6.7*10^6 \, h$ 

 $\beta : L_{10h} = 221810 h$ 

24 時間 10 年稼働させたときの時間は 87600 h よりこれより多いため十分稼働することができる寿命となっている。そのためこの軸受についての寿命は十分であると考えてよい。


## 課題③製図

## 1. 組立図

次ページに組立図の図面をのせる。

旋回台の大きさを一辺300 mmの正方形、厚みを40 mmで作り、旋回軸を図のように組み立てる。肩取付台と旋回軸を M16のナットと旋回軸の埋め込みボルトで接合して取り付ける。旋回台は、300 mmの正方形、高さ400 mmの外形で覆うように設計して、その外形で全体を支えるように設計した。旋回台の上面には直径27 mm の軸受け用の穴を作り、そこに選定した軸受けをはめる。ステッピングモーターを四点で固定し、ステッピングモータ取付台に取り付け、その取付台を埋め込みボルトとナットを用いて組立図のように旋回台とステッピングモータ取付台を固定する。ステッピングモーターはz=100の歯車に接続し、z=1000の歯車につながるように配置する。Z=1000の歯車は組立図のように配置し軸と接合する。選定したもう一つの軸受けをステッピングモーター取付台の上に配置し、それを固定するカバーを周りに付ける。カバーはステッピングモーター取付台に固定して配置する。

また旋回軸と肩取付台以外の組み立てに必要な接合部は穴を同じにして加工方法を同じにするため、基本的にM6のボルト、ナット、ネジを使って接合する。




# 2. 部品図

## I. 肩取付台

次ページに図面をのせる。


肩取付台は材料を SS400 とし加工を減らすため、得られやすい厚みである 19 mm をそのまま使用する。平板を直径 200 mmの円盤に加工して肩取付台とする。軸との接合のためにはめあい H7、直径 16 mmの穴を作成し、取付時の組み込み容易化のために 1 mmで面取りをする。また肩取付台と肩を取り付ける際にフレームが接合できるように M6 の穴を直径 1 8 0 mmの円状に図面のように作成する。



## II. 旋回台

次ページに旋回台の図面をのせる。


旋回台は材料を SS 4 0 0 として厚みを得られやすい 4 0 mmでそのまま使用する。一辺が 3 0 0 mmの正方形となるように加工し、中心に回転軸をはめ込むための直径 2 2 mmの穴と選定した軸受けが入るように直径 2 8 mmの穴をはめあい H7 で作成する。ステッピングモータ取付台と接合できるように直径 2 2 0 mmの円状で M6 の穴を 4 個作成する。これは組立図で示した埋め込みボルトを用いてステピングモータ取付台と接合する。旋回台の支えとしては幅 2 0 mm、高さ 4 0 0 mmとなるような外形を旋回台に取り付けて旋回台を支える。そのためその外形を取り付けるための接合穴を各辺から 15 mmの位置に 4 つ作成する。これらの接合に使用する穴は加工工具を統一するためにすべて M6 で作成する。



#### III. 旋回軸

次ページに旋回軸の図面をのせる。

材料は S45C 直径  $2.5 \, \mathrm{mm}$ の円筒形材料を加工していく。全体の長さは  $2.0.5 \, \mathrm{mm}$ で これまでの条件や組み立ての長さを考慮して長さを決めた。左端から説明していく。肩取付台に組み立て固定するために左端を M16 のおネジ加工をして、肩取付台とはナットで固定するようにする。肩取付台と旋回台の隙間を取るために  $15 \, \mathrm{mm}$ の幅を持たせる。軸受けと容易に接合できるように  $R=0.5 \, \mathrm{o}$  フィレットを施しておき、軸受けと接合するように軸受け周りを直径  $20 \, \mathrm{mm}$ で作成して軸受けより先は組み立ての容易化を考え、逃がし加工として直径  $18 \, \mathrm{mm}$ で作成して  $R=0.5 \, \mathrm{o}$  フィレットと作る。その先から  $z=100 \, \mathrm{o}$  の歯車を取り付けるため直径を  $20 \, \mathrm{mm}$ で作り、逃がし加工として直径  $18 \, \mathrm{mm}$ 、歯車と軸の固定のためにまた直径  $20 \, \mathrm{mm}$ として作成する。歯車以降は同様に逃がし加工として直径  $18 \, \mathrm{mm}$ で作成し、右端は軸受けを接合するために直径  $20 \, \mathrm{mm}$ として作る。また組み立て容易化のために右端に  $1 \, \mathrm{mm}$  の面取りをしておく。



#### IV. ステッピングモータ取付台

次ページにステッピングモータ取付台の図面をのせる。

ステッピングモータ取付台は材料を SPHC とし加工を減らすため厚みを 1,6 mm のままで使用する。中心に旋回軸を通すため直径 22 mmの穴を作成する。軸受けとそれを固定するカバーがステッピングモータ取付台に取り付けれるように中心から 21 mmの位置に M6 の穴を作成する。また歯車の歯数比の関係からステッピングモータの中心が直径 110 mmの位置に来るようにしたいのでステッピングモータを中心から 55 mmの位置につけれるように直径 15 mmの穴をあける。モータと取付台を固定するためにモータの中心を真ん中に持つ 36 mm正方となるように取付穴を作成する。最後に中心から 220 mmの位置に旋回台と取り付けれるように取付穴を作成する。これらの取付穴は工具をできるだけ統一するため旋回軸とステッピングモータ以外の取付穴は M6 で作成する。




図26 ステッピングモータ取付台

# 参考文献

- [1]箱詰めロボット https://robotsystem-3kei.com/use/use\_01/240/
- [2]ロボットの寸法 https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3739/dimension.html
- [3]ハンドロボットのテキスト <u>230414 設計製図 2 ハンドロボット.pdf NUSS (nagoya-u.ac.jp)</u>
- [4]歯車のカタログ SS.pdf (khkgears.co.jp)
- [5]モータのカタログ 230526\_カタ<u>ログ抜粋\_</u>追記.pdf NUSS (nagoya-u.ac.jp)
- [6]チェーンのカタログスプロケット下穴 | KANA スプロケットの片山チエン株式会社
- [7]玉軸受けのカタログ転がり軸受総合カタログ (ntn.co.jp)
- [8]一般鋼材の規格 標準材料寸法表 (一般鉄鋼材料) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】 (misumi-ec.com)