








Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Изн. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изн. № подл.

25.SHT.G.01.00.00.00 СБ




1. *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3. Прихватить детали между собой, дальнейшую сварку выполнить совместно с Желобами.
4. Изготовить в кол-ве 1 шт.

					25.SHT.G.01.00.00.00 СБ					
					Отсек (сварка желобов)	Лит.		Масса	Масштаб	
									101.73	1:20
						Лист 1		Листов 2		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.		Ведерников								
Пров.		Марков								
Т. контр.		Бигильдин								
Н. контр.										
Утв.		Кунтушев								
					AISI 304		ООО "Тех-Аэро"			



E (1 : 5)



- *Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, ±IT14/2.
- Сварные швы в стыках повторяющихся деталей сделать аналогично указанным.
- Катет сварного шва выполнить по наименьшей толщине детали.
- РАД - ручная аргодуговая сварка неплавящимся электродом.
- Изготовить в кол-ве 1 шт.

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	25.SHT.G.01.01.00.00 СБ Опора		2
2	25.SHT.G.01.00.00.04 Уголок		1
3	25.SHT.G.01.00.00.04-01 Уголок	50x50x4 L=3000	1
4	25.SHT.G.01.00.00.08 Шпангоут	317,5x307x6	3
5	25.SHT.G.01.00.00.09 Шпангоут	317,5x307x6	1
6	25.SHT.G.01.00.00.10 Труба	40x40x3 L=2393	2
7	25.SHT.G.01.00.00.11 Труба	40x40x3 L=589	2
8	25.SHT.G.01.00.00.01 Желоб выгрузки	Вальцовка L=1000	1
9	25.SHT.G.01.00.00.02 Желоб	Вальцовка L=1000	1
10	25.SHT.G.01.00.00.03 Желоб	Вальцовка L=1000	1
11	25.SHT.G.01.00.00.05 Пластина	500x112x3	2
12	25.SHT.G.01.00.00.06 Пластина	300x149x3	2

Таблица сварных швов		
№	СТАНДАРТ	ОПИСАНИЕ
1	ГОСТ 14771-76	У4
2		С2
3		Т3 50 / 50
4		Т1
5		Т1 50 / 100
6		Н1 50 / 100