


25.SHT.G.02.00.00.00 CB

 $Ra_{6,3}(\sqrt{})$ 

1. *Размер для справок.
2. **Виток подогнать по месту.
3. Сварные швы в стыках повторяющихся деталей сделать аналогично указанным.
4. Катет сварного шва выполнить по наименьшей толщине детали.
5. Изготовить в кол-ве 1 шт.

Таблица сварных швов													
№		СТАНДАРТ				ОПИСАНИЕ							
1		ГОСТ 14771-76				С25							
2		ГОСТ 14771-76				Т3							
3		ГОСТ 14771-76				С15							
					25.SHT.G.02.00.00.00 СБ								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шнек с осями				Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.		Ведерников										63.16	1:10
Пров.		Кунтушев											
Т. контр.		Бигильдин							Лист 1		Листов 1		
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71				ООО "Тех-Аэро"				
Утв.		Кунтушев											

Копировал

Формат А3

Файл: 25.SHT.G.02.00.00.00 СБ Шнек с осями