

1. *Размер для справок.
2. Сварные швы в стыках повторяющихся деталей сделать аналогично указанным.
3. Катет сварного шва выполнить по наименьшей толщине детали.
4. Изготовить в кол-ве 2 шт.

Таблица сварных швов													
№		СТАНДАРТ					ОПИСАНИЕ						
1		ГОСТ 14771-76					Т1						
2							Т3						
3							Н1						
						25.SHT.G.08.00.00.00 СБ							
						Опора			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							4.63	1:3	
Разраб.		Ведерников											
Пров.		Марков											
Т. контр.		Бигильдин							Лист 1	Листов 1			
						АISI 304			ООО "Тех-Аэро"				
Н. контр.													
Утв.		Кунтушев											

Формат А3

Файл: 25.SHT.G.08.00.00.00 СБ Опора