
deficit $1-\eta$ of the optimized profile
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0.005
0.01
0.02
ramp width w/T
$\varepsilon_2/\varepsilon_1 = 1.2$
$\varepsilon_2/\varepsilon_1 = 2.0$
$\varepsilon_2/\varepsilon_1 = 4.0$
slope 2 guide, deficit $\propto (w/T)^2$
harmonic modulation, $1-\pi/4$