# Utilização do PI SDK para criação de relatórios no Excel

Hiuller C. Araujo

#### Resumo

O objetivo deste trabalho é detalhar o desenvolvimento de um relatório em Excel com dados do PIMS recuperados via VBA e PI-SDK. O PI-SDK é uma ferramenta que permite a qualquer linguagem com suporte à programação COM acessar o banco de dados PIMS. O caso apresentado é o acompanhamento dos alarmes de transbordamento dos tanques das bombas saturadoras dos convertedores da Aciaria 2. O objetivo é acompanhar o número de alarmes e o tempo total entre duas datas informadas pelo usuário.

## Introdução

O PI-SDK (*Software Development Kit*) é um controle ActiveX que provê acesso COM ao banco de dados do PIMS. O PI-SDK foi projetado para permitir fácil acesso aos dados do PIMS via Microsoft Visual Basic ou qualquer linguagem com suporte a programação COM<sup>[1]</sup>.

A Figura 1 representa o modelo de objetos do PI-SDK. No topo, está a coleção de servidores Servers. Essa coleção guarda referências para os diferentes servidores. Cada servidor (Server) tem uma coleção de pontos (séries temporais) que são representados pela classe PIPoint. Cada PIPoint pode ser entendido como uma tag, na linguagem do PI ProcessBook.




Figura 1: Modelo de objetos do PI-SDK [1].

A estrutura do PIPoint tem um membro do tipo Data que fornece acesso aos dados na forma de um objeto ADODB. Recordset [2], que é uma interface comum

para forncer acesso a conjuntos de registros encontrada nos produtos do pacote *Office* da Microsoft.

## 2. Metodologia

Para a criação de um relatório com dados do PIMS, as principais etapas envolvidas são: a) obtenção dos dados numa estrutura manuseável e b) disposição gráfica dos valores. A obtenção dos dados foi implementada utilizando o conhecimento do modelo de objetos do PI-SDK para se obter um objeto ADODB. Recordset que é uma fonte de dados baseada em campos e valores que podem ser acessados sequencialmente. Para a apresentação gráfica dos resultados foram utilizadas técnicas triviais do ambiente Excel para criação de gráficos.

A etapa de interesse para este trabalho referese à obtenção de dados do PIMS. Esta etapa foi dividida em duas fases de obtenção e leitura de um objeto Recordset.

## 2.1. Obtenção do Recordset

A Figura 2 apresenta o código VBA desenvolvido para obtenção de dados de um servidor PIMS na forma de um objetoRecordset. O código declara objetos dos tipos do modelo de objetos do PI-SDK (vide Figura 1). Para acessar estes tipos, o projeto VBA precisa fazer referência às bibliotecas PISDK 1.3 Type Library e PISDK Commom 1.0 Type Library.

Ao objeto Server é atribuído o servidor padrão na linha 12 da Figura 2. A linha 13 pega uma referência para a coleção de pontos do servidor padrão. A linha 14 seleciona um ponto específico pelo nome da tag, armazenado na array TagName que tem valores para os convertedores 4 e 5. A linha 15 acessa o objeto Data do ponto e a linha 16 obtém um objeto do tipo PIValue entre as datas de inicio e fim. O método RecordedValues requer duas timestamps que são Variants com o tipo Date do VBA.

Na linha 17 é utilizado o método Recordset para obter um ADODB. Recordset do objeto PIValues.

```
Dim inicio, fim as Variant
    inicio = CDate(de.Value)

fim = CDate(ate.Value)

Dim srv as Server
    Dim pt as PIPoints

Dim pt as PIDaint

Dim dt as PIData

Dim vlrs as PIValues
    Dim rs as ADODB.Recordset

Set srv = Servers.DefaultServer

Set pts = srv.PIPoints
    Set pt = pts.item(TagName(ld))

Set dt = pt.Data
    Set vlrs = dt.RecordedValues(inicio, fim)

Set rs = vlrs.Recordset
```

Figura 2: Código fonte utilizado para obtenção de um objeto Recordset.

### 2.2. Leitura do Recordset

O Recordset é uma estrutura amigável para representar um conjunto de registros. Utiliza-se o método MoveFirst para ir para o primeiro registro e MoveNext para ir para o próximo registro. Para sinalizar o último registro existe o método EOF que retorna verdadeiro quando o fim da estrutura foi atingido.

A Figura 3 apresenta a estrutura de código utilizada para iteração sobre um Recordset. Depois de declarado e inicializado (linhas 1 e 2) o primeiro registro é acessado (linha 4). Enquanto o fim de estrutura não for atingido é feita a leitura e manipulação dos dados (linha 6). Depois, move-se para o próximo registro (linha 7).

```
1    Dim rs as ADODB.Recordset
    Set rs = ...
3
    rs.MoveFirst
5    While(Not rs.EOF)
    rs...
7    rs.MoveNext
Wend
```

Figura 3: Modelo de iteração sobre Recordset em VBA.

Os valores das diferentes colunas são acessados pela coleção Fields do Recordset. O PIMS retorna um Recordset com Para o caso dos alarmes do tanque da saturadora, são utilizadas duas tags do PIMS que tem valor 1 quando o alarme está ativo e 0 caso contrário. O nome da tag foi armazenado num vetor do tipo String com dimensões 4 e 5 que correspondem aos convertedores.

Os dados obtidos do PIMS contém uma lista de horários e os valores 1 que indicam que o instante de início do alarme e zero para insicar o instante de desligamento do alarme.




Figura 4: Fluxograma utilizado para a contabilização do número de alarmes e da soma dos tempos.

## 3. Referências

- [1] OSISOFT. PI Software Development Kit. 2008. Versão 1.3.6.
- [2] WIKIPEDIA. Recordset Wikipedia, The Free Encyclopedia. 2013. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Recordset.