유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : Kixx PAO A3/B4 5W-30

신호어

없음

▶ 유해성 · 위험성

- 해당없음

▶ 취급상의 주의사항

- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 고온에 주의하시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 밀폐하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 안전장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 호흡기를 통한 흡입 영향 없음	• 피부 접촉 시 영향 없음 • 눈 접촉 시 영향 없음
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 입을 통한 섭취 영향 없음	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.