유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 무수축 그라우트 SG 60P



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.

▶ 취급상의 주의사항

- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 경화 후 콘크리트 면의 2차작업 또는 절단 등에 의해 발생되는 먼지의 흡입을 피하시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오,
- 제조 후 일정시간이 경과하면 경화하는 성질을 갖고 있으므로 타설시까지 적절한 운송장비를 이용하며, 타설 후 허가된 사람 이외 접근을 금지한다
- 당분, 산성물질 혼합시 심각한 품질저하를 야기하므로 유의하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오	• 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 • 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오 • 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 토하게 하지 마십시오. • 입을 씻어내시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.