# 유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 용접재료(연강용 피복아크 용접봉)(CR-13)



**신호어**

**위험**

▶ 유해성 · 위험성

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬 수 있음.
- 암을 일으킬 것으로 의심됨.
- 신체 중 특정표적장기(호흡기)에 손상을 일으킴.
- 장기간 또는 반복노출 되면 특정표적장기(호흡기,신경계통)에 손상을 일으킴.

▶ 취급상의 주의사항

- 충분히 환기가 가능한 곳에서 취급하시오.
- 용접 시 발생하는 흄과 가스를 흡입하지 마시오.
- 화기로부터 멀리 떨어진 곳에서 취급하시오.
- 눈, 피부 및 의복과의 접촉을 피하시오.
- 필요에 따라 적절한 보호구를 착용하시오.
- 건조하고 환기가 잘 되는 실내에 보관하시오.
- 화학반응을 우려가 있는 산(Acid) 등의 화학물질로부터 격리하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경/보안면, 절연장갑,앞치마, 절연안전화

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

| 흡입 시 | 피부 또는 눈 접촉 시 |
|---|---|
| • 호흡이 곤란한 경우 산소호흡 또는 인공호흡을 행하고 신속하게 의사의 조치를 받는다.<br>• 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오. | • 절대로 눈을 비비지 말고 물로 씻어낸다. 씻어낸 후에도 불편함/통증이 계속되면 안과의사의 조치를 받는다.<br>• 화상을 입었을 경우 신속히 환부를 식히고 의사의 조치를 받는다. |
| **먹었을 때** | **사업장 응급대응** |
| • 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오. | • 관리자에게 즉시 알리시오. |

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.