유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : Silicone Varnish S-830



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 에어로졸. - 압력용기 : 열이 가해지면 터질 수 있음.
- 극인화성 가스 - 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음.고인화성 액체 및 증기.
- 고인화성 액체 및 증기. - 피부에 자극을 일으킴. - 눈에 심한 자극을 일으킴.
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
- 장기간 또는 반복노출 되면 간, 심장, 폐에 손상을 일으킬 수 있음
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지조치를 취하시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 옥외 또는 환기가
- 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로유지하시오.
- 용기를 전도, 낙하, 충격을 더하거나 질질 끄는 등의 취급을 해서는 안된다.

▶ 적절한 보호구

방독마스크,보안경/보안면,보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.	• 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. • 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.	• 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.