유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 공성(KSU)파이프머신오일(cutting oil)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 흡입하면 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.	• 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 • 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 • 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강 대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.