유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 :KIXX RD HD 46

	신호어
	없음

▶ 유해성 · 위험성

- 해당사항 없음

▶ 취급상의 주의사항

- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 고온에 주의하시오
- 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 밀폐하여 보관하시오

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 • 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오	• 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 • 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 • 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 • 아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.