유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 :LUCKY-SILICONE LC 909S



신호어

없음

▶ 유해성 · 위험성

- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 흡입하면 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오
- 사용 전에 표지를 숙지하시오
- 보호장갑,보호의,보안경,안면보호구를 착용하시오
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

▶ 적절한 보호구

보호장갑, 보안경, 안면보호구,방독마스크(유기화합물 용)

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 안전하게 눕힙니다. • 의식이 없는 경우에는 안전하게 옆으로 누운 자세로 있도록 할것 • 체온이 떨어지지 않게 유의합니다. • 의사의 검진을 받고 해당 물질 명을 밝힐 것	• 다량의 물질은 천이나 종이로 닦아낼 것 • 오염되거나 젖은 의복은 벗을 것 • 다량의 물과 비누로 씻을 것 • 심각한 경우에는 즉시 비상 샤워기를 사용할 것
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 의식이 있을 경우에는 소량의 물을 여러 번 마시게 할 것 • 구토를 유발하지 말것	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.