유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 :231-S500

	신호어
	없음

▶ 유해성 · 위험성

- 삼키면 유해할 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 열 및 습기를 피할 것
- 용기는 확실하게 밀폐시켜두고 처음 들여온 저장용기에 계속 저장할 것
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

▶ 적절한 보호구

보호장갑, 보안경, 안면보호구,방독마스크

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 곳으로 즉시 옮길 것 • 호흡이 멎었을 경우 인공호흡 및 필요한 경우 산소를 공급할 것 • 의사의 조치를 받을 것	• 눈에 들어갔을 때 15분 동안 다량의 물로 깨끗이 씻어낼 것 • 오염된 의복과 신발을 제거한 후 비눗물로 노출 부위를 씻어낼 것
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 의사의 조치를 받을 것	• 관리자에게 즉시 알리시오..

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.