유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 연강용 피복 아크 용접봉(CR-13 외 10종)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬 수 있음.
- 암을 일으킬 것으로 의심됨.
- 신체 중 특정표적장기(호흡기)에 손상을 일으킴.
- 장기간 또는 반복노출 되면 특정표적장기(호흡기,신경계통)에 손상을 일으킴

▶ 취급상의 주의사항

- 분진 및 흄을 흡입하지 마시오/ 흡입을 피하시오
- .취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
- 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경/보안면, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 용접 중 발생한 가스의 과다 흡입에 의해 호흡이 곤란한 경우 산소호흡 또는 인공호흡을 행하고 신속하게 의사의 조치를 받는다.	• 용접 중 발생한 이물질이 눈에 들어갔을 때는 절대로 비비지 말고 물로 씻어낸다. • 화상을 입었을 경우 신속히 환부를 식히고 의사의 조치를 받는다.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대 구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오. • 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.	• 환자를 신속히 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 목 및 허리부위의 조여 있는 부분을 느슨하게 한다. • 의식이 없을 경우 기도를 확보하고 산소 공급장치 또는 인공호흡을 실시

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.