유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : Dual Shield 7100 (고장력강용 플럭스 코어드 와이어)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 암을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기, 폐)에 손상을 일으킴
- 전기적 충격에 사망할 수 있습니다.

▶ 취급상의 주의사항

- 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오..
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

▶ 적절한 보호구

보호장갑/보호의/보안경/안면보호구

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. • 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • . 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오	• 아크광선으로 인한 방사선 화상의 경우, 의사의 진찰을 받으시오. • 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. .
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오. • 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. .	• 감전되었을 경우, 전원을 끄고 전기 공급을 차단하시오. . • 만약 숨을 쉬지 않는다면, 가급적이면 구강대구강으로, 즉시 인공호흡을 실시하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.