유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 이산화탄소(CO_2)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 고압가스 포함 가열하면 폭발할 수 있음
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 가스 또는 액화가스와 접촉시 화상 심각한 상해 동상을 유발할 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- (분진 흄 가스 미스트 증기 스프레이) 흡입을 피하시오
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오.
- 잠금장치를 하여 저장하시오.
- 직사광선을 피하시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시

▶ 적절한 보호구

호흡용 보호구, 보안경, 보호장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. • 불편함을 느끼면 의료기관 의사의 진찰을 받으시오	• 긴급 의료조치를 받으시오. • 피부에 얼어 붙은 옷은 제거하기 전 해동하시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오.	• 용기는 환기가 잘되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오. • 잠금 장치가 있는 저장장소에 저장하시오 .

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.