유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 절단석 (4” 5” 7” 14” 16”)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 삼키거나 피부와 접촉하면 유해함
- 눈에 심한 자극 및 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

▶ 취급상의 주의사항

- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오

▶ 적절한 보호구

보호장갑·보호의·보안경·보안면. 호흡용보호구. 세안설비

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

눈에 들어갔을 때	피부에 접촉했을 때
• 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 • 긴급 의료조치를 받으시오	• 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 • 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오
흡입했을 때	**먹었을 때**
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하 시오 • 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오	• 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대 구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장 비를 이용하시오 • 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.