유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 레지노이드 절단숫돌



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

▶ 취급상의 주의사항

- 물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.
- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경/보안면, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.	• 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오. • 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 • 구강대구강 말고 의료장비 사용	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 아드레날린 제제를 투여하지 마시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.