유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 산소(Oxygen, O2)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 가스
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 호흡기를 통한 흡입 영향 없음	• 피부 접촉 시 영향 없음 • - 눈 접촉 시 영향 없음
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 입을 통한 섭취 영향 없음	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 이산화탄소 (CO2)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 긴급 의료조치를 받으시오 • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 • 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오	• 긴급 의료조치를 받으시오 • 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오 • 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : LPG (C3 / C4 Mixture)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

· 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 • 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 • 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오	• 긴급 의료조치를 받으시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 럭키 Lacquer Spray (황색)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 가스 - 고인화성 액체 및 증기
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 피부와 접촉하면 유해함 - 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 눈에 심한 자극을 일으킴 - 흡입하면 유해함
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하시오.

▶ 적절한 보호구

직접 노출가능성이 있는 경우, 방독마스크, 보안경, 보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기/미스트에 노출 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • 필요에 따른 조치를 취하시오. • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 물로 적어도 15분 동안 씻어내시오 • 즉시 의사의 치료를 받으시오 • 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 물로 입을 씻어내시오. • 만약 삼켰다면 많은 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : YL-017 락카스프레이 (순백색)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 가스 - 고인화성 액체 및 증기
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 피부와 접촉하면 유해함 - 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 눈에 심한 자극을 일으킴 - 흡입하면 유해함
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하시오.

▶ 적절한 보호구

직접 노출가능성이 있는 경우, 방독마스크, 보안경, 보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기/미스트에 노출 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • 필요에 따른 조치를 취하시오. • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 물로 적어도 15분 동안 씻어내시오 • 즉시 의사의 치료를 받으시오 • 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 물로 입을 씻어내시오. • 만약 삼켰다면 많은 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 용접재료(연강용 피복아크 용접봉)(CR-13)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬 수 있음.
- 암을 일으킬 것으로 의심됨.
- 신체 중 특정표적장기(호흡기)에 손상을 일으킴.
- 장기간 또는 반복노출 되면 특정표적장기(호흡기,신경계통)에 손상을 일으킴.

▶ 취급상의 주의사항

- 충분히 환기가 가능한 곳에서 취급하시오.
- 용접 시 발생하는 흄과 가스를 흡입하지 마시오.
- 화기로부터 멀리 떨어진 곳에서 취급하시오.
- 눈, 피부 및 의복과의 접촉을 피하시오.
- 필요에 따라 적절한 보호구를 착용하시오.
- 건조하고 환기가 잘 되는 실내에 보관하시오.
- 화학반응을 우려가 있는 산(Acid) 등의 화학물질로부터 격리하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경/보안면, 절연장갑,앞치마, 절연안전화

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 호흡이 곤란한 경우 산소호흡 또는 인공호흡을 행하고 신속하게 의사의 조치를 받는다. • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.	• 절대로 눈을 비비지 말고 물로 씻어낸다. 씻어낸 후에도 불편함/통증이 계속되면 안과의사의 조치를 받는다. • 화상을 입었을 경우 신속히 환부를 식히고 의사의 조치를 받는다.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 용접재료(용접봉)(JSF-71)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬 수 있음.
- 암을 일으킬 것으로 의심됨.
- 신체 중 특정표적장기(호흡기)에 손상을 일으킴.
- 장기간 또는 반복노출 되면 특정표적장기(호흡기,신경계통)에 손상을 일으킴.

▶ 취급상의 주의사항

- 충분히 환기가 가능한 곳에서 취급하시오.
- 용접 시 발생하는 흄과 가스를 흡입하지 마시오.
- 화기로부터 멀리 떨어진 곳에서 취급하시오.
- 눈, 피부 및 의복과의 접촉을 피하시오.
- 필요에 따라 적절한 보호구를 착용하시오.
- 건조하고 환기가 잘 되는 실내에 보관하시오.
- 화학반응을 우려가 있는 산(Acid) 등의 화학물질로부터 격리하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경/보안면, 절연장갑,앞치마, 절연안전화

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 호흡이 곤란한 경우 산소호흡 또는 인공호흡을 행하고 신속하게 의사의 조치를 받는다. • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.	• 절대로 눈을 비비지 말고 물로 씻어낸다. 씻어낸 후에도 불편함/통증이 계속되면 안과의사의 조치를 받는다. • 화상을 입었을 경우 신속히 환부를 식히고 의사의 조치를 받는다.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.