


Aluminium: Bohrrate vs. Drehzahl



Aluminium: Rauheit vs. Drehzahl

