


Holz: Bohrrate vs. Drehzahl



Holz: Rauheit vs. Drehzahl

