

◎苏州嘉泰隆实业有限公司

Suzhou JoTyLong Tooling Co., LTD

会议纪要

会议类别	■ 管理工作例会 □ 质量专题会 □ 技术评审会 □ 生产计划会 □ 其它会议							
会议主题	设计部周会							
主持部门	设计部	主持人	梁蔚杰					
会议时间	2016-11-9 18:00	会议地点	会议室					
参会人员	梁蔚杰、李梦、鲁俊、范维维、寇艳未、吴钦斌、王启龙、胡志威、左词飞、王震、陈明、 陈钊、黄雪辉、曹康骞、范智玮。							
VICTOR II I III VICTOR II I I I I I I I I I I I I I I I I I								
缺席人员	乐绪文							
一、发言摘要:								
发言人	摘 要							
梁蔚杰	1、近期任务:							
	A38 有 8 套, 其中 5 套已确认订料, 3 套暂停;							
	A43 有 1 套, 新模, 需做 DFM;							
	2、A38 项目中,特别是双色模,要注意检查码模孔,在我司试模的,顶棍在顶针底板上做							
	M16 牙:							
	3、以后进行设计前,要先看看产品的 2D 图,了解客户的要求,对于产品的一些要求做到							
	心中有数: 4、最近出错还是很多,而且都是一些小错误,今后公司的要求会更加严格,希望你们以后设计时要更加严谨,而且往后每套模具无论着急与否,都要进行评审; 5、A38 模具的设计进度太慢,一套模具我们给到外面的设计师只要2天就完成了,而我们却要一周甚至更久?这是为什么?是因为能力不够?还是别的问题?大家可以思考一下,							
	希望大家以后能够把控好设计进度;							
	6、上个月我们进行了培训,培训要有培训的效果,希望你们能够记在心里,而不是例行公							
	事,过了就忘记,本周将继续培训;							
左词飞	1、以后设计部培训时,项目也要参加一下,相对来说,项目更清楚客户的要求;							
·	2、设计也好项目也好,设计之前都要先了解一下客户要求,有不清楚的可以找客户了解:							
	3、关于码模孔,设计时要多方面的考虑,设计师可以进车间多了解一下自己设计的模具,							
·	试模的时候,设计也可以跟进一下,在这个过程中,你可以学到很多,可以更清楚的知道							
	 4、日计划、试模申请要按时写;							

王震

1、12月份会有客户过来验厂,但现在有好多模具的图档和文件不全,大家回去可以检查

2、我们每周都会开会,但我们记住了多少?建议下次开会前就上周的会议内容进行提问;

一下自己设计的产品,把材料补齐;

陈明

1、A42 有 5 套模具, 走模资料还未准备, 希望安排人员准备相关资料;

2、A45 的 136 需要做前模省模治具方便抛光防止圆孔;

梁蔚杰

1、以后项目部的模具开发表,要注明材料是进口的还是普通的,如果不注明的话,我们会 按普通的来订;

2、现在让大家看两个产品: 福特标牌的产品我标记的地方有什么不同?为什么? A38 的产品中间为什么会鼓起变形?福特标牌的两个产品是我们两个设计师设计出来的,有一个会相对复杂一点,以后对于同一类的模具两个人可以互相讨论一下,尽量设计成一样的。

阅知形式:	☑ 书面传	阅 🗌	网络	电子档传阅	□ 公4
记录: _ 李	梦			审批: 其	ters.
黄文	, 岁年	医花木	my		1408
7		40	y know	Plymst	
J. /w	0	163	WA NY	U	
吴软32	A` A	Andrew	机差层	V. 193	M
表状 型	A MA	3 193		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· .