

Dossier OF-Surv-Inc-2014-33 01 Le 15 août 2014

Monsieur Russell K. Girling Président et chef de la direction TransCanada PipeLines Limited 450, Première Rue S.-O. Calgary (Alberta) T2P 5H1 Télécopieur 403-920-2200

> NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) Ordonnance AO-003-SG-N081-001-2014 Demande de révision et de modification

Monsieur,

Le 5 mars 2014, l'Office national de l'énergie a rendu l'ordonnance de sécurité SG-N081-001-2014 à la suite d'une série de rejets observés récemment sur des canalisations du réseau de NGTL. L'ordonnance exige notamment de TransCanada qu'elle réduise de façon proactive la pression maximale d'exploitation des canalisations non raclables qu'elle a identifiées comme étant les plus à risque.

Le 14 avril 2014, l'Office a délivré l'ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 après réception de deux demandes de TransCanada pour la modification de l'ordonnance SG-N081-001-2014. Il est d'avis que TransCanada a rempli les conditions 2, 4 (d) et 4 (e) de l'ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014.

Le 23 juillet 2014, NGTL a soumis une demande de modification, aux termes des conditions 4 (a) et 4 (b) ainsi que de l'annexe A de l'ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 afin de permettre l'évaluation directe par excavation d'un tronçon de 100 mètres de la canalisation latérale Unity NPS 16 et le passage de la canalisation latérale Donalda sous le régime de l'annexe B plutôt que de l'annexe A.

L'Office autorise l'évaluation directe par excavation de la canalisation latérale Unity NPS 16 afin de déceler tous les risques éventuels associés au tronçon visé, jugeant que le degré de sécurité assuré sera équivalent. Il soustrait NGTL à l'application des conditions 4 (a) et 4 (b) de l'ordonnance ci-jointe pour ce tronçon de 100 mètres de la canalisation latérale Unity.

.../2



Téléphone/Telephone: 403-292-4800

Télécopieur/Facsimile: 403-292-5503

Par ailleurs, l'Office approuve le passage de la canalisation latérale Donalda sous le régime de l'annexe B plutôt que de l'annexe A à une pression d'exploitation restreinte de 5 625 kPa alors que TransCanada a effectué une inspection interne de la partie de cette canalisation devant demeurer en service après le 31 décembre et qu'elle s'est engagée à réduire la pression.

Finalement, l'Office a modifié les conditions 1 et 3 pour leur application à l'avenir. Par conséquent, l'Office a rendu l'ordonnance AO-003-SG-NO81-001-2014 visant le passage de la canalisation latérale Donalda sous le régime de l'annexe B plutôt que de l'annexe A, la modification des conditions 1 et 3 ainsi que la consolidation des conditions de l'ordonnance de sécurité.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

La secrétaire de l'Office,

Original signé par L. George pour

Sheri Young

c. c. M. Declan Russell, TransCanada; télécopieur : 403-920-2319
M. Greg Lohnes, premier vice-président, exploitation et grands projets, TransCanada; télécopieur 403-920-2411



ORDONNANCE AO-003-SG-N081-001-2014

RELATIVEMENT À la *Loi sur l'Office national de l'énergie* (la Loi) et à ses règlements d'application;

RELATIVEMENT À la promotion de la sûreté et de la sécurité dans l'exploitation du réseau de l'Alberta de TransCanada PipeLines Limited (TransCanada), dossier OF-Surv-Inc-2014-33 01 de l'Office national de l'énergie.

DEVANT l'Office, le 15 août 2014.

ATTENDU QUE l'Office a rendu l'ordonnance de sécurité SG-N081-001-2014 (l'ordonnance) exigeant que TransCanada prenne des mesures précises en matière de sécurité et de sûreté;

ATTENDU QUE, le 28 mars 2014, l'Office a rendu l'ordonnance AO-001-SG-N081-2014 accordant un délai supplémentaire pour se conformer aux conditions 1 et 2 de l'ordonnance;

ATTENDU QUE, le 14 avril 2014, l'Office a rendu l'ordonnance AO-002-SG-N081-2014 modifiant les restrictions de pression qu'il avait imposées en raison des incidences sur les expéditeurs et les utilisateurs finals;

ATTENDU QUE l'Office a pris en considération la demande de TransCanada datée du 23 juillet 2014 visant à modifier l'ordonnance aux termes de l'annexe A;

À CES CAUSES, l'Office ordonne ce qui suit en vertu des articles 12 et 48 de la Loi :

- 1. La canalisation latérale Donalda passe sous le régime de l'annexe B plutôt que de l'annexe A.
- 2. La condition 1 est supprimée et remplacée par la suivante :

Sous réserve des conditions de l'ordonnance, la pression maximale d'exploitation des 25 canalisations de NGTL non raclables que TransCanada a identifiées comme étant les plus à risque pour la population doit être maintenue aux pressions indiquées dans les annexes A, B, C et D ou réduite sous ces pressions.

3. La condition 3 est supprimée et remplacée par la suivante :

NGTL doit informer l'Office si elle estime que la baisse d'approvisionnement en gaz naturel découlant des réductions de pression précisées dans les annexes risque d'avoir une incidence sur la sécurité du public.

.../2



Les conditions consolidées et annexes de l'ordonnance modifiées par les présentes se lisent désormais comme suit :

- 1. Sous réserve des conditions de l'ordonnance, la pression maximale d'exploitation des 25 canalisations de NGTL non raclables que TransCanada a identifiées comme étant les plus à risque pour la population doit être maintenue aux pressions indiquées dans les annexes A, B, C et D ou réduite sous ces pressions.
- 2. [Ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 respectée]
- 3. NGTL doit informer l'Office si elle estime que la baisse d'approvisionnement en gaz naturel découlant des réductions de pression précisées dans les annexes risque d'avoir une incidence sur la sécurité du public.
- 4. Pour chaque canalisation figurant à l'annexe A, TransCanada doit faire ce qui suit :
 - a. TransCanada doit, avant le 31 décembre 2014, mener une inspection interne appropriée pour les dangers potentiels susceptibles d'exister, exécuter les travaux d'excavation nécessaires pour valider les résultats des inspections internes et, en fonction des constatations de ces mêmes inspections, prendre des mesures d'atténuation adaptées aux dangers relevés.
 - b. Si TransCanada n'est pas en mesure de se conformer aux exigences de la condition 4a ci-dessus, elle doit, avant le 31 décembre 2014, réaliser un essai hydrostatique selon les exigences du chapitre 8 et du tableau 8.1 de la norme CSA Z662-11.
 - c. TransCanada doit remettre à l'Office, au plus tard le 31 décembre 2014, une évaluation technique réalisée conformément aux exigences de la norme CSA Z662-11 et prouvant que la canalisation peut demeurer en service. Cette évaluation technique doit être signée par le dirigeant responsable de TransCanada, au sens que donne à ce terme le *Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres*.
 - d. [Ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 respectée]
 - e. [Ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 respectée]
 - f. D'ici à ce que TransCanada ait rempli la condition 4c, elle doit mener, tous les mois, sur l'ensemble de son réseau, des inspections visant à assurer qu'il n'y a aucune fuite.
- 5. Pour chaque canalisation figurant à l'annexe B, TransCanada doit faire ce qui suit :
 - a. TransCanada doit, avant le 1^{er} septembre 2015, mener une inspection interne appropriée en fonction des dangers potentiels susceptibles d'exister, exécuter les travaux d'excavation nécessaires pour valider les résultats des inspections internes

- et, en fonction des constatations de ces mêmes inspections, prendre des mesures d'atténuation adaptées aux dangers relevés.
- b. Si TransCanada n'est pas en mesure de se conformer aux exigences de la condition 5a ci-dessus, elle doit, avant le 1^{er} septembre 2015, réaliser un essai hydrostatique selon les exigences du chapitre 8 et du tableau 8.1 de la norme CSA Z662-11.
- c. TransCanada doit remettre à l'Office, au plus tard le 1^{er} septembre 2015, une évaluation technique réalisée conformément aux exigences de la norme CSA Z662-11 et prouvant que la canalisation peut demeurer en service. Cette évaluation technique doit être signée par le dirigeant responsable de TransCanada.
- d. D'ici à ce que TransCanada soit en mesure de garantir que la canalisation est sûre, la société doit, uniquement dans le cas des sections présentant un risque élevé pour la population, faire des évaluations directes des dangers applicables, conformément à la pratique courante relative aux évaluations directes de la NACE, avant le 31 décembre 2014. Cette condition comprend la réalisation d'évaluations hors sol et les travaux d'excavation qui en découlent qui sont décrits dans la pratique de la NACE.
- e. TransCanada doit remettre à l'Office, d'ici au 31 décembre 2014, une lettre signée par son dirigeant responsable confirmant que l'évaluation directe a été effectuée conformément à la pratique courante de la NACE pour les dangers en cause, et qu'une évaluation technique a été réalisée et a démontré que la canalisation est apte à être utilisée jusqu'à l'échéance du 1^{er} septembre 2015.
- f. D'ici à ce que TransCanada ait rempli la condition 5c, elle doit mener, tous les mois, sur l'ensemble de son réseau, des inspections visant à assurer qu'il n'y a aucune fuite.
- 6. Les restrictions de pression demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'un plan et un programme permettant d'évaluer l'intégrité des canalisations visées aient été approuvés par l'Office et mis en œuvre par TransCanada.
- 7. Sauf indication contraire de l'Office, TransCanada doit se conformer à toutes les conditions énoncées dans la présente ordonnance.

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

La secrétaire de l'Office,

Original signé par L. George pour

Sheri Young

Annexe A

Numéro de	Installations	Pression	Pression la plus	Pression
canalisation		maximale	élevée des	maximale
		d'exploitation	90 jours	d'exploitation
		moyenne	précédant le	moyenne
		autorisée	4 mars 2014	réduite
1	Canalisation latérale	8 475	5 286	5 286
	Suffield Sud			
2	Canalisation latérale	7 068	5 879	5 879
	Suncor			

Annexe B – Réduction de pression de 5 % ou 10 % sous la pression la plus élevée des 90 derniers jours (telle que précisée)

Numéro de	Installations	Pression	Pression la plus	Pression
canalisation		maximale	élevée des	maximale
		d'exploitation	90 jours	d'exploitation
		moyenne	précédant le	moyenne
		autorisée	4 mars 2014	réduite
1	Canalisation latérale	8 275	5 955	5 657
	Bassano Sud			
2	Canalisation latérale	6 5 1 6	5 700	5 415
	Wildcat			
3	Canalisation latérale	6 736	5 818	5 527
	Quirk Creek			
4	Canalisation latérale	6 517	5 967	5 669
	Sylvan Lake			
5	Canalisation latérale	7 068	6 155	5 847
	Nevis			
6	Canalisation latérale	6 895	5 865	5 572
	Robb			
7	Canalisation latérale	6 386	6 248	5 623
	de doublement			
	Minnehik Buck			
8	Canalisation latérale	6 517	5 478	5 204
	de doublement			
	Crossfield			
9	Canalisation latérale	6 5 1 6	5 478	5 204
	Crossfield			
10	Canalisation latérale	8 290	7 075	6 367
	Cutbank River			
11	Canalisation latérale	8 380	6 251	5 625
	Donald			

AO-003-SG-N081-001-2014

Annexe C – Réduction de pression de 20 % sous la pression la plus élevée des 90 derniers jours

Numéro de	Installations	Pression	Pression la plus	Pression
canalisation		maximale	élevée des	maximale
		d'exploitation	90 jours	d'exploitation
		moyenne	précédant le	moyenne
		autorisée	4 mars 2014	réduite
1	Réseau principal de	5 695	4 634	3 707
	l'est de l'Alberta,			
	d'Empress jusqu'à la			
	canalisation de			
	doublement Princess			
	n° 3			
2	Canalisation latérale	6 5 1 6	6 266	5 013
	Waterton			
3	Canalisation latérale	7 446	5 323	4 258
	d'interconnexion			
	Waterton			
4	Canalisation latérale	7 448	6 000	4 800
	Ricinus			
5	Canalisation latérale	6280	4 806	3 845
	de doublement de			
	l'Est			
6	Canalisation latérale	6 737	6 220	4 976
	Alderson			
7	Canalisation latérale	8 462	7 326	5 861
	Atmore			
8	Canalisation latérale	8 455	7 548	6 038
	September Lake			
9	Prolongement de la	8 450	5 690	4 552
	canalisation latérale			
	vers le nord, phase 1,			
	Brooks			
10	Canalisation latérale	6 282	6 178	4 942
	Ferrier nord			

Annexe D – Aucune restriction supplémentaire de la pression

Numéro de	Installations	Pression	Pression la plus	Pression
canalisation		maximale	élevée des	maximale
		d'exploitation	90 jours	d'exploitation
		moyenne	précédant le	moyenne
		autorisée	4 mars 2014	réduite
1	Canalisation latérale Kaybob Sud	6 248	Aucune	Sans objet - La canalisation n'est actuellement pas en service dans l'attente de réparation et de la présentation d'une évaluation environnementale exigée par l'ordonnance.
2	Canalisation latérale Carstairs	6 206	690	Sans objet - La canalisation est exploitée à basse pression.