

ORDRE D'INSPECTEUR N° LJP - 001 - 2019

RELATIVEMENT À LA *LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE*, ORDRE DÉLIVRÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 51.1

	Nom ataire	
travaille pour	Pipelines Trans-Nord Inc. Nom de la société	et/ou
exploite un pipeline situé près _	Long Sault, en Ontario .	

Le <u>22 mars 2019</u>, ou autour de cette date, l'inspecteur soussigné de l'*Office national de l'énergie* a effectué

une vérification de la conformité du/sur le <u>site de remédiation situé à la borne milliaire 83,6 près de Long Sault, en Ontario</u>.

Emplacement sur l'emprise, compresseur, station de pompage ou de comptage, cours d'eau, borne kilométrique, projet, pipeline, plan d'eau, nom du projet

<u>Un inspecteur de l'Office a aussi mené une inspection sur le terrain au site se trouvant à la borne milliaire 83,6 le 22 mars 2019.</u>

L'inspecteur a jugé qu'il existe un risque immédiat ou futur compte tenu des faits décrits ci-après.

- Pipelines Trans-Nord Inc. a constaté une contamination historique du sol et de la nappe phréatique durant la construction de son projet d'accroissement de la capacité et d'inversion de la canalisation.
- Sur la foi des documents déposés et des entretiens avec le personnel de Pipelines Trans-Nord Inc., l'inspecteur estime qu'il y a des incertitudes liées à l'évaluation des risques pour la santé humaine réalisée par la société et que des échantillons de confirmation sont nécessaires :
 - Incertitude quant aux risques possibles pour la santé humaine associés à l'inhalation de l'air à l'intérieur :
 - Dans le cadre de son évaluation des risques à l'examen préalable (novembre 2018) que Pipelines Trans-Nord Inc. a menée sur le site, la société a transmis les résultats provenant de deux échantillons prélevés d'un puits à une reprise, soit en juillet 2018.
 - L'évaluation des risques recommandait de prélever un nouvel échantillon du puits d'observation des vapeurs à l'hiver pour connaître la variabilité saisonnière.
 - Selon ce qui a été mentionné durant l'inspection de l'ONÉ sur le terrain, de nouvelles tentatives ont été faites pour prélever un échantillon des vapeurs

Révision : novembre 2018 Nº d'activité ou d'incident : <u>REM-0313 CV1819-574</u>





du sol, mais il n'a pas été possible de prélever des échantillons satisfaisants en raison du niveau élevé de la nappe phréatique.

- Incertitude quant aux risques possibles pour la santé humaine associés au contact direct avec le sol :
 - Selon les entretiens réalisés durant l'inspection de l'ONÉ sur le terrain, on a évalué les intervalles d'échantillons des sols moins profond sur place au moyen de méthodes d'analyse sur le terrain. Bien que cette dernière fournisse des renseignements utiles à certaines fins concernant le site, elle ne procure pas de données suffisamment précises pour établir avec certitude les effets possibles sur la santé humaine.
 - Les documents produits antérieurement par Pipelines Trans-Nord Inc. renfermaient les résultats des analyses en laboratoire d'échantillons de sol superficiel prélevés à un intervalle trop grand (0 à 1,5 m sous la surface du sol) ou trop profond (0,8 à 1,5 m) pour estimer correctement la contamination réelle des sols de surface pour la voie d'exposition au contact direct avec le sol.
 - L'évaluation des risques (novembre 2018) semble avoir été basée sur les données des analyses en laboratoire soit d'échantillons de sous-sol ou des échantillons mentionnés précédemment (matériau composite ou relativement profond). Bien que l'évaluation ait visé la plus haute concentration mesurée, le risque ne tenait pas correctement compte des concentrations du sol de surface.
- Il existe des incertitudes concernant les limites de la nappe phréatique et les risques possibles d'autres récepteurs en aval :
 - Le document transmis antérieurement par Pipelines Trans-Nord Inc. (*Final Report: Annual Environmental Monitoring Summary Long Sault 29 May, 2018*) [rapport final: sommaire annuel de la surveillance environnementale, Long Sault, 29 mai 2018] mentionne que la délimitation de la nappe phréatique n'est plus réalisée après la détection de HAP dans deux puits aux périmètres ouest et nord-ouest du site, qui n'avaient pas été observés auparavant (BH17-LS18 et BH15-LS13).
 - Les entretiens menés durant l'inspection de l'ONÉ sur le terrain avec Pipelines Trans-Nord Inc. et son expert-conseil ont confirmé qu'aucun nouveau puits d'observation de la nappe phréatique n'a été aménagé sur ce site depuis 2017.

L'inspecteur doit décrire les motifs de l'ordre.

En se fondant sur ce qui précède, l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la construction, l'exploitation, l'entretien ou la cessation d'exploitation du pipeline ou de toute partie du pipeline (en exploitation ou non), ou encore le remuement du sol ou la construction d'une installation, représentent un

Révision : novembre 2018 Nº d'activité ou d'incident : <u>REM-0313 CV1819-574</u>





danger pour la sécurité ou la sûreté du public, des employés de la société, des biens matériels ou de l'environnement.

Par conséquent, l'Office ORDONNE PAR LES PRÉ	SENTES ce qui suit à
en vertu des paragraphes 51.1(1) et 51.1(2) de la L	oi sur l'Office national de l'énergie, de
prendre les mesures exposées dans le présent ordre afin d'assurer la sécurité ou la sûreté du public ou des employés de la société, et la protection des biens ou de l'environnement.	suspendre les travaux jusqu'à ce que le danger ou la situation à risque ait été corrigé d'une manière jugée satisfaisante par l'inspecteur ou jusqu'à ce que l'ordre ait été suspendu ou annulé par l'Office.
Mesures précises ¹ :	

Pipelines Trans-Nord Inc. prélèvera d'autres échantillons de confirmation pour permettre une évaluation des éventuels risques pour la santé humaine et l'environnement au site de Long Sault. Les échantillons de confirmation de vapeurs du sol, de sol peu profonds ou de surface et de la nappe phréatique exigés sont décrits ci-dessous²:

- Les échantillons de confirmation des vapeurs du sol doivent être prélevés le plus tôt possible et au plus tard le 24 avril 2019 et être faits conformément aux directives énoncées au chapitre 7 du guide du CCME :
 - a. Installer un réseau de sondes de vapeurs du sol supplémentaires à une fréquence, aux emplacements et aux profondeurs indiqués au chapitre 7 du guide du CCME, en tenant compte de la variabilité saisonnière connue de la nappe phréatique à ce site.
 - Fournir des schémas des emplacements d'échantillonnage des vapeurs du sol et expliquer en quoi l'échantillonnage des vapeurs du sol satisfait aux exigences du quide précité.
 - c. Fournir les résultats et l'analyse du potentiel de risques pour la santé humaine tirés de la première série d'échantillons de vapeurs du sol provenant des puits installés au point a. et, si l'échantillonnage est possible, au puit échantillonné en juillet 2018.
 - d. Élaborer et soumettre un plan d'observation pour la surveillance continue ou répétée du réseau de sondes des vapeurs du sol, qui permettra de connaître la variabilité saisonnière des résultats des vapeurs du sol.

Révision : novembre 2018 Nº d'activité ou d'incident : <u>REM-0313 CV1819-574</u>



¹ Tous les documents produits pour respecter les modalités de l'ordre doivent être déposés auprès de la Secrétaire de l'Office, sauf indications contraires de l'inspecteur soussigné.

² Les données doivent être d'un niveau de détail et d'une qualité tels qu'elles peuvent être utilisées dans une évaluation quantitative des risques pour la santé humaine et l'environnement conforme au *Guide sur la caractérisation environnementale des sites dans le cadre de l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé humaine (2016)* du Conseil canadien des ministres de l'environnement (« CCME »).



- 2) L'échantillonnage de confirmation des sols peu profonds ou de surface doit être réalisé le plus tôt possible et au plus tard le 24 mai 2019 et être fait conformément aux directives énoncées au chapitre 5 du guide du CCME :
 - a. Points de prélèvement des échantillons : Prélever des échantillons à au moins quatre points dans la zone la plus touchée³ (en indiquant quel est le « pire scénario » potentiel) sur l'emprise et à au moins quatre points représentant le « pire scénario » sur la propriété résidentielle la plus proche.
 - b. Profondeurs et intervalles de l'échantillonnage : À chaque point d'échantillonnage, des échantillons du sol seront prélevés à des intervalles de 0 à 0,3 m, 0,3 à 0,5 m et 0,5 à 1,0 m de la surface du sol.
 - c. Paramètres à évaluer : hydrocarbures pétroliers, hydrocarbures aromatiques polycycliques (« HAP ») et métaux.
 - d. Critères de comparaison : comparer aux critères du ministère de l'Environnement de l'Ontario et du CCME, en indiquant lesquels sont les plus strictes.
- 3) Délimiter de nouveau la nappe phréatique et prélever d'autres échantillons le plus tôt possible et au plus tard le 24 mai 2019 :
 - a. Reprendre la caractérisation et délimiter de nouveau la contamination de la nappe phréatique et du sol au-delà de l'emplacement des puits d'observation BH 15-LS13 et BH 17-LS18 où les HAP ont été détectés en février 2018.

Inspecteur	2558 N° de désignation de l'inspecteur 22 mars 2019	Signature
	Date	
	517, Dixième Avenue SO., bureau 210, Cal	gary (Alberta) T2R 0A8

Révision : novembre 2018 N° d'activité ou d'incident : <u>REM-0313 CV1819-574</u>



³ Pour connaître la zone la plus touchée, Pipelines Trans-Nord Inc. passera en revue ses dossiers afin d'y relever l'emplacement et l'ampleur du déversement, ainsi que tout renseignement depuis le moment où la contamination a été détectée en 2003 durant le projet d'accroissement de la capacité et d'inversion de la canalisation, notamment les plans de nivelage, les rapports quotidiens de l'inspecteur, les plans de l'ouvrage fini ou d'autres sources d'information.