

ORDRE D'INSPECTEUR N° TC - 001 - 2018

RELATIVEMENT À LA *LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE*, ORDRE DÉLIVRÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 51.1

	Nom.com	plet du destinataire	
travaille pour	Centra Transmission I Nom de la socié	Holdings Inc	ou exécute des travaux
	près d'une installation située e <u>n loin d'Emo, en Ontario</u> .	e dans les limites o	du <u>projet de remplacement Tribes Rock</u>
Le <u>28 mai 2018</u> , ou auto	our de cette date, l'inspecteu Date/Heure	r soussigné de l'C	Office national de l'énergie a effectué
une inspection au site Emplace	du projet de remplacement Trib ement sur l'emprise, compresseur, station de	pes Rock (48,63565 pompage ou de comptage,	; -93,7418), non loin d'Emo, en Ontario. cours d'eau, borne kilométrique, projet, pipeline
tenu des observations Pendant l'inspection, Cer conformément aux exige Règlement de l'Office na 1. De l'équipement lourd que des mesures de prote 2. L'épaisseur de la couv 3. Un coude fabriqué en 4. Les travaux de piquag sont effectués à proximit de surveillance des gaz. 5. Les voies d'accès à la	ci-après. ntra n'a pas été en mesure de dé nces de la norme CSA Z662-15 tional de l'énergie sur les pipel l passe au-dessus de pipelines en extion supplémentaires n'aient é verture est insuffisante au-dessus usine a été modifié sur le terrain e sur conduite en charge présen	Emontrer que le proj 5 de l'Association ca lines terrestres. L'in nfouis, sans qu'une eté prises. s de la canalisation en n. tent des dangers liés (compresseur d'air)	anadienne de normalisation et du aspecteur a en effet constaté ce qui suit. évaluation préalable n'ait été effectuée ou qui est en cours d'aménagement. s à la sécurité; par exemple, les travaux et un entrepreneur a désactivé l'appareil a sécurité.
l'exploitation, l'entretie dont l'exploitation a ce	n ou la cessation d'exploitation essé ou non - ou encore la po e menace à la sécurité ou à	on du pipeline ou erturbation du sol	oles de croire que la construction, de toute composante d'un pipeline - ou la construction d'une installation c ou des employés de la société ou
Par conséquent, L'OFI	FICE ORDONNE PAR LES F	PRÉSENTES À	, lom complet du destinataire
en vertu des paragrapl	hes 51.1(1) et 51.1(2) de la <i>L</i>	₋oi sur l'Office nati	ional de l'énergie, de
présent ordre afin d	es exposées dans le d'assurer la sécurité ou la ı des employés de la	à risque ait e	es travaux jusqu'à ce que la situation été corrigée d'une manière jugée e par l'inspecteur ou jusqu'à ce que

Révision: janvier 2018

N° d'activité ou d'incident : 1819-036 Canada

Office national de l'énergie



National Energy Board

société, ou la protection des biens ou de l'environnement.

l'ordre ait été suspendu ou annulé par l'Office.

Mesures précises: Tous les travaux de construction visant le projet de remplacement Tribes Rock sont interrompus jusqu'à ce que les mesures correctives suivantes aient été mises en œuvre ou qu'une preuve que des mesures adéquates ont été prises ait été fournie à l'inspecteur.

Veuillez démontrer que le projet a été conçu et sera construit en conformité avec les exigences de la norme CSA Z662-15 en ce qui concerne les éléments suivants :

- 1. Épaisseur de couverture
- 2. Inspection du soudage et du revêtement protecteur
- 3. Charge à la surface, conformément à l'article 10.8.3
- 4. Résultats des essais sous pression
- 5. Procédés de soudage
- 6. Modification de coudes sur le terrain
- 7. Possibilité de passage d'outils d'inspection interne dans le tronçon de remplacement
- 8. Précisions techniques relatives au tronçon de remplacement

Veuillez démontrer que le projet a été conçu et sera construit de manière à être conforme aux exigences suivantes :

- 9. Procédés sécuritaires visant le piquage sur conduite en charge
- 10. Manuel de sécurité pendant la construction
- 11. Manuel de fouille d'intégrité
- 12. Exigences du fabricant relativement à l'entreposage des tubes

Veuillez fournir les renseignements demandés au plus tard le 18 juin 2018.

Inspecteur	2524 N° de désignation de l'inspecteur	Signature	
	Le 4 juin 2018		
	Date		
	517, Dixième Avenue SO., bureau 210 Calgary (Alberta) T2R 0A8		

Révision: janvier 2018 Nº d'activité ou d'incident : 1819-036

